Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: YV1XZEDV9P2986676) Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLVO XC40 RECHARGE T.U. 78 KWH AUT/ECC/NAV/LMV/PANORAMA/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 78kWh ev ultimate 300kW awd geartronic aut

Km-stand	119281 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2088 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Fjord Blue metallic	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektriciteit	**Aantal deuren**	5	**Bruto BPM**	
SOH	94%	**Aandrijving**	Voor + achter	**Huidig restant BPM**	
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	270 cm
Datum eerste toelating	11-11-2022	**Vermogen**	300 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	11-11-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	11-11-2028
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achterbank met armsteun en skiluik, achteropkomend verkeer waarschuwing, achterruitverwarming, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, afdaal assistent, alarmsysteem, andere dakkleur, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Anti Slip Regeling, audio installatie premium, bagagedek, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, boordcomputer, bots herkenning en activatie, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, buitenspiegel(s) automatisch dimmend, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, centrale vergrendeling met afstandsbediening, comfortstoel(en), connected services, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie met correctie, draadloze telefoonlader, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrisch verstelbare passagiersstoel, elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen, elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing, elektrische ramen voor en achter, elektrisch glazen panorama-dak, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, geluidsimulator, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry, keyless start, knie airbag(s), koplampreiniging, kruisend verkeer detectie, lichtmetalen velgen 5-spaaks 19", LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, LED mistlampen, lendesteun(en) verstelbaar, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensor met correctie, rondomzicht camera, Roll Stability Control, sportstuur, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), stuur multifunctioneel, stuur verwarmd, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, uitwijk assistent, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, vervolgbotsing preventie, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, warmtepomp, WiFi, zijairbag(s) achter, zijairbag(s) voor, zwarte (glans) exterieur delen

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel (af fabriek), Licht metalen velgen 20 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔✔ Hoofdsleutel	✔✔ Reservesleutel
✔✔ Bandenreparatieset	✔✔ Navigatie CD/DVD
✔✔ Publieke laadpaalkabel	✔✔ Instructieboekje
✔✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔✔ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Nee, reinigen	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pitjes		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden


Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	All weather	Vredestein	235/45 R20
RV	6 mm	All weather	Vredestein	235/45 R20
LA	5 mm	All weather	Michelin	235/45 R20
RA	5 mm	All weather	Michelin	235/45 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja, afgestempeld t/m 96605 km
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Velg linksvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Interieur
Omschrijving:
Vervuild
Gegeven oplossing:
Reinigen



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Extra foto's


VIN Typeplaat


VIN Ingeslagen


SoH


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf


Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur