WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	-	**8.5**	l/100 km
Mittel:	-	-	**6.5**	l/100 km
Hoch:	-	-	**5.8**	l/100 km
Höchstwert:	-	-	**7.0**	l/100 km
Kombiniert:	-	-	**6.7**	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	-	l/100 km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km
Elektrische Reichweite Stadt:	-	km

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuges

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC,gewichtet):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

-

52. Anmerkungen:

Alt.: 5.: 4614 ; 7.: 1658 ; -

-
-
-
-
-
-
-
-

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten

225/55 R19	99 H	7.5Jx19OS50.0	(1+2)
225/60 R18	100 Q M+S	7.5Jx18OS50.0	(1+2)
225/65 R17	102 H	7.0Jx17OS50.0	(1+2)
225/65 R17	102 Q M+S	7.0Jx17OS50.0	(1+2)
245/45 R20	99 H	8.0Jx20OS55.0	(1+2)

-
-
-
-
-
-

EU 1690 **Zulassungsbescheinigung Teil II wurde ausgestellt**

Nur rechtsgültig auf Papier mit dem Ford Warenzeichen als Wasserzeichen

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEIN

046CC0123742

www.PS-Team.de

FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke:	**FORD**
0.2.	Typ:	**DFK**
	- Variante:	**YZDA1FX**
	- Version:	**555BLNA2JAA**
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	**Kuga**
0.2.3.	Kennungen:	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	**IP-C482_2020_00008-WF0-1**
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	**AT-C482_2020_00003-WF0-1**
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	**9-WF0-P46-0**
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-C482_2020_00008-WF0-1**
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	-
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	-
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	**EV-C482_2019_00002-WF0-1**
0.4.	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	**Ford-Werke GmbH** **50725 Koeln** **Germany**
		-
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	**B-Säule,** **Beifahrerseite, geklebt**
		-
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**Bodengruppe vor rechtem Vordersitz**
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-
		-
		-
		-
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WF0FXXWPMFNY66796**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**16.02.2022**
mit dem in der am		**05.11.2021**
erteilten Genehmigung		**e13*2007/46*2188*10**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und		
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit		**Rechtsverkehr**
in denen		**metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und		**metrische Einheiten**
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.		

KOELN (Ort) | Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Dienststellung) | (Unterschrift): (Datum):16.02.2022

HCGM1030 GK 1V100 KCHN

1.	Anzahl der Achsen und Räder:			**2/4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):			**1, Achse 1, -**	
	3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert teilautomatisiert vollautomatisiert ist				
				nicht-automatisiert	
4.	Radstand:			**2710**	mm
	4.1. Achsabstände 1-2 2-3 3-4:			**2710**	mm
5.	Länge:			**4626**	mm
6.	Breite:			**1882**	mm
7.	Höhe:			**1690**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			**1564**	kg
	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			**1603**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
	16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:			**2075**	kg
	16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1 2 3:			**1040/1055**	kg
	16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:			**3875**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit:				
	18.1. Deichselanhänger:			**-**	kg
	18.3. Zentralachsanhänger:			**1800**	kg
	18.4. Ungebremstem Anhänger:			**750**	kg
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:			**100**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:			**FORD**	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:			**YZDA**	
22.	Arbeitsverfahren:			**Fremdzündung**	
23.	Reiner Elektroantrieb:			**Nein**	
	23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:			**-**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:			**3, in Reihe**	
25.	Hubraum:			**1496**	cm^3
26.	Kraftstoff:			**Benzin**	
	26.1.			**Einstoffbetrieb**	
	26.2. (nur Zweistoffmotor)			**-**	
27.	Maximale Leistung				
	27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):			**110.6/6000**	kW at min^{-1}
	27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor):			**-**	kW
	27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):			**-**	kW
28.	Getriebe (Typ):			**Handgeschaltet**	
	28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)				
				(1) 3.583 (2) 1.952 (3) 1.290 (4) 0.971 (5) 0.775 (6) 0.651	
	28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):			**siehe 28.1.2.**	
	28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)				
				(1) 4.563 (2) 4.563 (3) 4.563 (4) 4.563 (5) 4.563 (6) 4.563	
29.	Höchstgeschwindigkeit:			**195**	km/h
30.	Spurweite 1 2 3 :			**1596/1580**	mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):				
	- Achse 1	**225/60 R18**	**100 H**	**7.5Jx18OS50.0 B C1**	
	- Achse 2	**225/60 R18**	**100 H**	**7.5Jx18OS50.0 B C1**	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:			**-**	
38.	Code des Aufbaus:			**AF MPV**	
40.	Farbe des Fahrzeugs:			**Schwarz**	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:			**4; 2; 2**	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):			**5;**	
	42.1. Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:			**-**	
	42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:			**-**	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:			**73 bei 3750 / 66**	dB(A)min^{-1}/dB(A)
47.	Abgasnorm: Euro			**6 AP**	
	47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V ind				
	47.1.1. Prüfmasse:			**1685**	kg
	47.1.2. Querschnittsfläche:			**0.000**	m^2
	47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):			**-**	cm^2
	47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten				
	47.1.3.0. f0:			**102.71987**	N
	47.1.3.1. f1:			**0.67100**	N (km/h)
	47.1.3.2. f2:			**0.03671**	N $(km/h)^2$

	47.2. Fahrzyklus				
	47.2.1. Fahrzyklusklasse:			**3b**	
	47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f dsc):			**-**	
	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:			**Nein**	
48.	Abgasemissionen:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			**715/2007; 2018/1832AP**	
		see 26.	**see 26.**	**Petrol/Diesel**	
	1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro)			**6**	
	CO:	-	-	**318.8**	mg/km
	THC:	-	-	**8.3**	mg/km
	NMHC:	-	-	**5.0**	mg/km
	NOx:	-	-	**4.7**	mg/km
	THC + NOx:	-	-	**-**	mg/km
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**0.36**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**1.92**	10^{11}/km
	2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)				
	CO:	-	-	**-**	mg/kWh
	NOx:	-	-	**-**	mg/kWh
	NMHC:	-	-	**-**	mg/kWh
	THC:	-	-	**-**	mg/kWh
	CH4:	-	-	**-**	mg/kWh
	NH3:	-	-	**-**	ppm
	Partikelmasse:	-	-	**-**	mg/kWh
	Partikelzahl:	-	-	**-**	10^{11}/kWh
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):			**-**	m^{-1}
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)				
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx:	-	-	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
	RDE-Fahrt (innerorts): NOx:	-	-	**60.0**	mg/km
	Partikelzahl:	-	-	**6.0**	10^{11}/km
49.	CO2 -Emissionen Kraftstoffverbrauch Stromverbrauch:				
	1. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)				
	NEFZ-Werte CO2- Emissionen				
	Innerorts:	-	-	**153**	g/km
	Außerorts:	-	-	**105**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**123**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km
	NEFZ-Werte Kraftststoffverbrauch				
	Innerorts:	-	-	**6.8**	l/100 km
	Außerorts:	-	-	**4.7**	l/100 km
	Kombiniert:	-	-	**5.5**	l/100 km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	l/100 km
	Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			**-**	
	Prüffaktor (falls zutreffend)			**-**	
	2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge				
	Stromverbrauch (Gewichtet,kombiniert)			**-**	Wh/km
	Elektrische Reichweite			**-**	km
	3. Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):			**Ja**	
	3.1. Generelle Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):			**e13 29 37**	
	3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en)				
	3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend):			**-**	g/km
	3.2.2. Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):			**2.2**	g/km
	4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)				
	WLTP-Werte CO2- Emissionen				
	Niedrig:	-	-	**193**	g/km
	Mittel:	-	-	**147**	g/km
	Hoch:	-	-	**131**	g/km
	Höchstwert:	-	-	**159**	g/km
	Kombiniert:	-	-	**152**	g/km
	Gewichtet, kombiniert:	-	-	**-**	g/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : T- Serviceheft lückenhaft, Service durch digitalen Servicebericht übernommen



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben
VIN : WF0FXXWPMFNY66796
Modell : KUGA
Motor : 1.5L DRAGON
Farbe : AGATE BLACK METALLIC
Zulassungsland :
Garantie - Startdatum : 28.03.2022
Nächster TÜV fällig : 28.03.2025
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate (je nachdem, was zuerst eintritt)

Nächste Inspektion	Fälligkeitsdatum	oder nach Kilometerstand
6 Jahr (90000 km)	13.01.2028 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (20634KM) 28.03.2028 bei normaler Jahreslaufleistung	90000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)

Reparaturbetrieb	Auftragsdaten	Kilometerzähler	Beschreibung
Autohaus-Kreissl Benzstr. 15 Bad Homburg v.d. Höhe 61352 GERMANY 06172/6768-0 info@autohaus-kreissl.de ford-kreissl-bad-homburg.de	**Auftragsdatum :** 31.07.2026 **Auftragsnummer :** 581149683	**Ablesewert :** 73880 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 4 Jahr (60000 km) **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** KSK n.i.O **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Offene Service-Aktionen nicht durchgeführt Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Austausch der Zündkerzen Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel Austausch des Luftfilters
Metzelder Easy Drive GmbH Im Taubengrund 7 Kelsterbach 65451 GERMANY 06107/98878-79 06107/98878-0 service@metzeldereasydrive.de www.metzeldereasydrive.de	**Auftragsdatum :** 04.04.2024 **Auftragsnummer :** 46508	**Ablesewert :** 25974 KM	**Planmäßige Wartung abgeschlossen** 2 Jahr (30000 km) **Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion** 1 - Erfolgreich **Zusätzliche Wartungsarbeiten** Offene Service-Aktionen durchgeführt Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters Öl- und Ölfilterwechsel Bremsflüssigkeitswechsel

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.

Sicherheitsdruckcode : BCGBP20260731DE/-


Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten.

Druckdatum : 31.07.2026

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.

Seite 1 von 2

Bild 14 : T- Serviceheft lückenhaft, Service durch digitalen Servicebericht übernommen



Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Reparaturbetrieb

Schwabengarage GmbH
Cannstatter Str. 46
Stuttgart
70190
GERMANY
0711/2803-2107
0711/2803-01
stuttgart@schwabengarage.de
ford-sg-stuttgart.de

Auftragsdaten

Auftragsdatum : 29.03.2022
Auftragsnummer : 617209

Kilometerzähler

Ablesewert : 8 KM

Beschreibung

Planmäßige Wartung abgeschlossen
Ablieferungs-Inspektion
Ergebnis der Karosserie-/Lackinspektion
Nicht durchgeführt
Zusätzliche Wartungsarbeiten
Keine ausstehenden Service-Aktionen

Dieses Dokument ist kein Eigentumsnachweis.

Die Kopie für den Kunden enthält die zum Zeitpunkt des Druckens bei Ford gespeicherten Daten.

(1) Ford Economy Service: Diese Wartung entspricht nicht der regulären Routinewartung und erfüllt daher nicht die Anforderungen zum Aufrechterhalten der Fahrzeuggarantie.

Sicherheitsdruckcode : BCGBP20250731DE/-

Druckdatum : 31.07.2026

Seite 2 von 2

Bild 15 : T- Serviceheft lückenhaft, Service durch digitalen Servicebericht übernommen



Bild 16 : Sitzbezug Rücksitzbank fleckig




Bild 17 : Tür hinten links Delle



Bild 18 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 19 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 20 : Stoßfänger hinten verschrammt




Bild 21 : Stoßfänger hinten verschrammt




Bild 22 : Seitenteil rechts Delle



Bild 23 : Spiegelkappe rechts verschrammt



Bild 24 : Tür vorne rechts Delle




Bild 25 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren



Bild 26 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren



Bild 27 : Stoßfänger vorne mehrfach angefahren



Bild 28 : Hagelschaden



Bild 29 : Hagelschaden




Bild 30 : Hagelschaden



Bild 31 : Hagelschaden



Bild 32 : Hagelschaden



Bild 33 : Hagelschaden




Bild 34 : Hagelschaden

DEKRA-Nr: 0297 / 0100041169 / 2026 / B079580002606 vom 12.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.03.2022	Hersteller	FORD
Typ / Verkaufsbez.	Kuga 1.5 EcoBoost ST-LINE X	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFNY66796
HSN / TSN	8566 / BTI	Schlüssel-Nr.	40213783
Km-Stand abgelesen	77106	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	111	Hubraum (ccm)	1496
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Agate Black Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic, Bereifung: Reifen-Repatur-Set, Body-Styling-Kit, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, schwarz, Dachspoiler, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lederschaltknauf, Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Premium Polsterung Sensico in Wildleder-Optik, mit roten Ziernähten, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Radiozubehör: B&O Sound System, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Statische LED-Scheinwerfer, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/60 R 18 100V
D17AH	Bereifung: Notrad
	Lackierung: Agate Black Metallic
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Schaltgetriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
GTBAB	Paket: Winter
BY3AB	Paket: Winter II

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 31.07.2026 bei Kilometerstand 73.880

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzbezug Rücksitzbank fleckig, reinigen (Bild 16)
2. Tür hinten links Delle, smart repair (Bild 17)
3. Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20, 21)
4. Seitenteil rechts Delle, smart repair (Bild 22)
5. Spiegelkappe rechts verschrammt, smart repair (Bild 23)
6. Tür vorne rechts Delle, smart repair (Bild 24)
7. Stoßfänger vorne mehrfach angefahren, instandsetzen (Bild 25, 26, 27)
8. Hagelschaden, (Bild 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

T- Serviceheft lückenhaft, Service durch digitalen Servicebericht übernommen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13, 14, 15)