49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	154	----	----	6.8	----	----	--------
Medium:	119	----	----	5.2	----	----	--------
High:	105	----	----	4.6	----	----	--------
Extra High:	123	----	----	5.4	----	----	--------
Combined:	121	----	----	5.3	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.90 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: --------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40;
##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V XL#6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W XL#7,0JX18 ET51;##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET51;##185/60 R16 86H M+S#6,5JX16 ET47;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##

Certificate of Conformity

046CC0151778

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KJ	BDLAA	FM6SFM6AJ0194BI2A1CAEA8H
0.2.1.	Commercial name:		IBIZA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB27ZZ_A0_0530-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KJ_DLAA_FM6_A_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-MQ200_6F_17_029-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,right		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKJ1PR122166
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-04-20

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*39 granted on 2022-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-04-20

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-04-20

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZKJ1PR122166

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4	Wheelbase[mm]:	2548
4.1.	Axle spacing [mm]:	2548
5.	Length [mm]:	4059
6.	Width [mm]:	1780
7.	Height [mm]:	1444
13.	Mass in running order [kg]:	1178
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1198
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	1625
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	890 / 785
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	2725
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1100
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	580
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	50
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DLA
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	3; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	999
26.	Fuel:	petrol
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2	Type of dual fuel engine:	--------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	81.00 / 5500
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28. Gearbox (type): manual

	Gear	1	2	3	4	5	6	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	3.769	1.947	1.281	0.973	0.778	0.642	--------	--------	--------
28.1.2.	Final drive ratio:	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	4.056	--------	--------	--------

29.	Maximum speed [km/h]:	195
30.	Axle(s) track (1./2) [mm]:	1499 / 1479
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	195/55 R16 91V XL / 6.5JX16 ET47 / C / C1
	Axle 2:	195/55 R16 91V XL / 6.5JX16 ET47 / C / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AB
40.	Colour of vehicle:	WHITE
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	74.60 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	66.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{nd}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1272
47.1.2.	Frontal area [m^2]:	--------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
101.2	0.507	0.02858

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	177.2	23.0	19.9	45.3	--------	--------	0.0000	0.01E11
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
LPG/CNG	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--
Other	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		-------
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Antennenstab Tierverbiss



Bild 14 : Türeinstieg hinten links verschrammt



Bild 15 : Türeinstieg hinten links verschrammt



Bild 16 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft



Bild 17 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft



Bild 18 : Tür hinten rechts eingedellt



Bild 19 : Stossfänger hinten unterhalb Befestigungsclip fehlt

DEKRA-Nr: 0494 / 065959 / 2026 / B088171000126 vom 12.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 129 µm festgestellt.
Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2023	Letzte Zulassung	01.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza (KJ1)(2017->) / Ibiza 1.0 TSI FR OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Schrägheckklimousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJ1PR122166	HSN / TSN	7593 / ARI
DAT €uropa-Code®	017900320050011	DAT Marktindex	DE00M 6406
Km-Stand abgelesen	20840	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Candy weiss / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / B4, LB9A
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac 5 AO	A /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac 5 AO	A /O	6 mm
2	links	195 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac 5 AO	A /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac 5 AO	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Armaturentafel Leder-Optik, Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Batterie 44 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten (230 mm x 9 mm), Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm), Dachhimmel schwarz, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn, Generator 90 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klima-Komfort-Paket, Kofferraumbeleuchtung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht- und Regensensor, Licht- und Sicht-Paket, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer LED, Seitenairbag, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitze vorn höhenverstellbar, Sport-Fahrwerk FR / Cupra, Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
80550	Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI KAT (DLAA)
68795	Allwetter-/ Ganzjahresreifen
3272	Ausstattungs-Paket: Pro
25797	Einparkhilfe vorn und hinten
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26127	Innenausstattung: Luftdüsen grau
25432	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
35507	Schließ-/Startsystem Kessy
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
11717	Sonderlackierung Weiß
2400	Winter-Paket
47625	LM-Felgen 6,5x16 (Design 20/1)
60403	Reifen 195/55 R16 ..V

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 22.01.2026 bei Kilometerstand 16.495
bis Wartung verbleiben:	10.700 km oder 102 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Antennenstab Tierverbiss, erneuern (Bild 13)
2. Türeinstieg hinten links verschrammt, smart repair (Bild 14, 15)
3. Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 16, 17)
4. Tür hinten rechts eingedellt, drücken (Bild 18)

Fehlende Teile

1. Stossfänger hinten unterhalb Befestigungsclip