Renault

VIN: VF1RJB00474554966



Description

N° d'immatriculation HC-310-HJ	**Date de 1ère immatriculation** -	**Odomètre** 56511 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection LE MEUX - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 04/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 07/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Kit complet réparation pneu / -	Manquant	Acceptable
			
002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture




004	Entrée de porte / Avant Gauche Longueur : Moyen	Enfoncement	Smart repair




005	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





006	Entrée de porte / Arrière Droit Longueur : Moyen	Enfoncement	Réparation




007	Entrée de porte / Avant Droit Longueur : Moyen	Rayure	Peinture




008	Enjoliveur seuil de porte / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Lumineux : Non / Surface : Aluminium brossé	Enfoncement	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225 / 45 / 19 / Tous	6.9 mm
Avant Droit	HANKOOK	225 / 45 / 19 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	225 / 45 / 19 / Été	4.7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	225 / 45 / 19 / Été	4 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre



Vin


Kit complet réparation pneu / - / Manquant


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Rayure



Entrée de porte / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur seuil de porte / Avant Droit / Enfoncement



Enjoliveur seuil de porte / Avant Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.