Mercedes

2.0 GLB 180 D BUSINESS SOLUTION ESSENTIA

VIN: W1N2476101W184332



Description

N° d'immatriculation 2BUL972	**Date de 1ère immatriculation** 28/03/2022	**Odomètre** 62656 km
Couleur KOSMOSBLACK - MET.	**Année modèle** 2019	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
CO2 159	**Cylindrée** 1950	**Type de boîte** Automatique
Motorisation Thermique	**Nombre de vitesses** 8	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 85 KW		

Equipements véhicule

Jantes alliage	Climatisation automatique	Allumage automatique des feux
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Système de navigation
Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	26/10/2026	27/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




002	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser




003	Pavillon / -	Dépôt chimique	Lustrage





004	Enjoliveur de pare-brise / Avant Gauche	Rayure	Echange





005	Vitre / Arrière	Auto-collants	Déstickage






006	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable



007	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Aile / Arrière Gauche	Rayure	Peinture




009	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable




010	Extension de pare-chocs / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable




011	Entrée de porte / Arrière Droit [1]	Rayure	Peinture





012	Extension d'aile / Avant Droit	Défectueux	Remettre / refixer





013	Pare-chocs / Avant [2] Peint : Oui	Malfaçon	Lustrage




014	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



015	Volant / - Matériau d'habitacle : Cuir/similicuir	Défectueux	Garantie





[1] Enfoncement avec rayure

[2] Sur réserve pour peinture

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Crochet/Boule Attelage
- [x] Double de clé
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	215/65/17 Été	7 mm
Avant Droit	MICHELIN	215/65/17 Été	7 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	215/65/17 Été	7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	215/65/17 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre




Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Enjoliveur de pare-brise / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de pare-brise / Avant Gauche / Rayure



Enjoliveur de pare-brise / Avant Gauche / Rayure



Vitre / Arrière / Auto-collants

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Vitre / Arrière / Auto-collants



Vitre / Arrière / Auto-collants



Vitre / Arrière / Auto-collants



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension de pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension de pare-chocs / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Défectueux

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Extension d'aile / Avant Droit / Défectueux



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Pare-chocs / Avant / Malfaçon



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Volant / - / Défectueux



Volant / - / Défectueux



Volant / - / Défectueux

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.