DEKRA-Nr: 0357 / 034735 / 2026 / B085564002330 vom 06.08.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	06.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 140 µm bis 730 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Seitenwand links 730 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.06.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	T6.1 Transporter Caravelle (SH)(10.2019->2024) / T6.1 2.0 TDI 4Motion Caravelle Comfortline (E6d)
Aufbauart	Kleinbus	Sitzplätze	9
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZ7HZMX018498	Maße Länge/Breite/Höhe	4904 / 1904 / 1950 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	3000
zul. Gesamtmasse	3080 kg	HSN / TSN	0603 / BTY
DAT €uropa-Code®	029050570210001	DAT Marktindex	DE003 6160
Km-Stand abgelesen	47897	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe / Farbe	Reflexsilber Metallic / Metallic / 8E, LA7W / Silber

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 106/104 T C	Bridgestone / Duravis R 660 ECO	S /O	5 mm
	rechts	215 / 65 R 16 106/104 T C	Bridgestone / Duravis R 660 ECO	S /O	5 mm
2	links	215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Duravis R 660 ECO	S /O	6 mm
	rechts	215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Duravis R 660 ECO	S /O	6 mm
	Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 106/104 T	Bridgestone / Duravis R 660 ECO	S /O	8 mm

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 16 106/104 T C	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 106/104 T C	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 106/104 T C	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W /O	6 mm
215 / 65 R 16 106/104 T C	Bridgestone / Blizzak LM-18 C	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrer abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich, Bordwerkzeug, Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer, Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrwerk 16", Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe Verbundglas, Funkschlüssel (2) klappbar, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach abschließbar, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Bus, Karosserievariante: Normaldach, Kindersicherung elektr. betätigt, Kraftstofftank: 70 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Longlife-Service, Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (CXFA), Multifunktionsanzeige Plus, Radioempfang digital (DAB+), Radkappen, Radstand 3000 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück), Stoßfänger in Wagenfarbe, Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

und Innenbetätigung, Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25823	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
25802	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
42194	Fahrwerk: Federung und Dämpfung verstärkt (schlechtwegetauglich)
26713	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
36002	Heckflügeltüren mit Verglasung
31699	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
28905	Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
11000	Lackierung: Metallic-Lackierung
18617	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
24902	Notrufsystem
68708	Reserverad in Fahrbereifung
19104	Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
18020	Scheinwerfer LED
2129	Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
29501	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
22202	Verglasung hinten abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 13.07.2026 bei Kilometerstand 47.111

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum, Verkleidungen und Sitze,
Gebrauchsspuren,
Leichter Steinschlag im Frontbereich
(inkl.Frontscheibe), Gebrauchsspur, (Bild 8, 9)
Außenspiegel links, Steinschlag,
Gebrauchsspur, (Bild 10)
Stoßfänger hinten, verschrammt,
Gebrauchsspur, (Bild 11)
Schiebetür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur,
(Bild 12)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Leichter Steinschlag im Frontbereich (inkl.Frontscheibe), Gebrauchsspur



Bild 9 : Leichter Steinschlag im Frontbereich (inkl.Frontscheibe), Gebrauchsspur



Bild 10 : Außenspiegel links, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 11 : Stoßfänger hinten, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 12 : Schiebetür rechts, eingedellt, Gebrauchsspur