TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 30.09.2026
Protokollnummer: 48060668
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Xhelan Gashi

WVWZZZAA2RD003691

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	83.587 km
Hersteller	Volkswagen	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Typ/Modell	UP!	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2026
Vehicle Identification number	WVWZZZAA2RD003691	**Leistung**	48 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	21.09.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Weiß
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/70 R14 81T	Dunlop	Ganzjahresreifen	6mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	165/70 R14 81T	Dunlop	Ganzjahresreifen		i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	175/65 R14 81T	Continental	Winterreifen	5mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	175/65 R14 81T	Continental	Winterreifen		i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Protokollnummer:	**48060668**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	UP!	**Laufleistung (abgelesen)**	83.587 km
Vehicle Identification number	WVWZZZAA2RD003691	**Erstzulassung**	21.09.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Protokollnummer:	**48060668**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Instrumententafel




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Zusatzbereifung



Abbildung 19: Zusatzbereifung



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Protokollnummer:	**48060668**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen


Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Protokollnummer:	**48060668**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Xhelan Gashi



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	141	----	----	6.2	----	----	--------
Mittel:	106	----	----	4.7	----	----	--------
Hoch:	99	----	----	4.4	----	----	--------
Extra hoch:	124	----	----	5.5	----	----	--------
Kombiniert:	115	----	----	5.1	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	--------
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ---------- Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1434##NO.30: A2 max 1428###NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##165/70 R14 81T#5,0JX14 ET35;##175/65 R14 82T#5,0JX14 ET35;##185/50 R16 81H#6,0JX16 ET43;##185/55 R15 82H#5,5JX15 ET41;##195/40 R17 81V#6,5JX17 ET43;##165/70 R14 81T M+S#5,0JX14 ET35;##185/55 R15 82T M+S#5,5JX15 ET41;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0162054

www.PS-Team.de

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	AA	ABDSGC	FM5FM5CF0114BIVR2SVW1B14M
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		UP!
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------- - -------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------- - -------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-PQ12ZZZ_A0_0520-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-1S0_0V_0202_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-VWx-715W_AA_DSGC_FM5_0_A_1_0-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-MQ100_5F_17_019-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		----------
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-AA_DGW_M_UPUPBA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WVWZZZAA2RD003691
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-08-15

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e13*2007/46*1167*39 , erteilt am 2023-05-16
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts- und metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2023-08-15
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2023-08-15
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

DEU180 B 50032 R11 ZBT II wurde erstellt WVWZZZAA2RD003691 HSN:0603
CMX0005180riginal HHD9661812022 001279 00000000 00429

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2410
4.1.	Achsabstand [mm]:	2410
5.	Länge [mm]:	3600
6.	Breite [mm]:	1643
7.	Höhe [mm]:	1462
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	991
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1022
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1330
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	710 / 650
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	------
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	-----
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	----
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	-----
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DSG
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	999
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	48.00 bei 5250
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	Handschaltung								
	Gang:	1	2	3	4	5	-----	-----	-----	-----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	3.643	1.955	1.211	0.920	0.764	------	------	------	------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	------	------	------	------

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	163
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1413 / 1408
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	175/65 R14 82T / 5,0JX14 ET35 / B / C1
	Achse 2:	175/65 R14 82T / 5,0JX14 ET35 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li.2,re.2,hi.1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	76.00 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1083
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	71.2	0.637	0.02879

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	226.7	22.7	21.0	9.6	--------	--------	2.3900	1.43E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------

48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	----------
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	----------

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	395774
Hersteller	VW
Model	UP!
Variante	DE - LimS5 1.0 EU6d, (Facelift 2) 2020 - 2023 1.0
Listenpreis	14.428,57
VIN	WVWZZZAA2RD003691
Erstzulassungsdatum	21.9.2023
Kennzeichen	H-AG 557

Schadensfälle der int. Belegnummer: 395774 23.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115259	22.10.2023	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Stoßfänger hinten rechts	2.490,16
2024111827	04.08.2024	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne links	1.962,38
2026101583	29.01.2026	| Fahrerseite Tür hinten	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn