Opel

MOVANO EDITION BLUE HDI 140 CV - L2H2

VIN: VXEYCBPFBPG007004



Description

N° d'immatriculation
GR-544-QK

Date de 1ère immatriculation
28/04/2023

Odomètre
72888 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Fourgon

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
COUSSOUL - GCA (TEA)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage
			
002	Pneu / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 15 "	Déchiré	Echange
	 		
003	Rétroviseur / Droit	Cassé	Echange




004	Pare-chocs / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation




005	Aile / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation




006	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation




007	Trappe carburant / -	Cassé	Echange




008	Panneau latéral / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation





009	Baguette de panneau / Avant Gauche	Cassé	Echange




010	Baguette de panneau / Gauche	Manquant	Echange





011	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation





012	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture





013	Monogramme de porte / Arrière Gauche	Cassé	Echange
014	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Echange





015	Pare-chocs / Arrière Droit	Rayure	Peinture




016	Baguette de panneau / Arrière Droit	Rayure	Peinture




017	Baguette de panneau / Droit	Cassé	Echange




018	Panneau latéral / Droit	Enfoncement	Réparation





019	Porte / Droit	Enfoncement	Réparation





020	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation




021	Panneau latéral / Avant Droit	Enfoncement	Réparation




022	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation




Éléments amovibles

- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Cache bagages
- [ ] Clé anti-vol
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Plage arrière
- [x] Roue de secours
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Carnet de garantie
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Porte documents
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Carte mémoire
- [x] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	EVERGREEN	215 / 70 / 15 / Été	6.3 mm
Avant Droit	EVERGREEN	215 / 70 / 15 / Été	5.3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 70 / 15 / Été	6 mm
Arrière Droit	EVERGREEN	215 / 70 / 15 / Été	6 mm

Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Extérieur complet / - / Auto-collants



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Rétroviseur / Droit / Cassé



Rétroviseur / Droit / Cassé



Pare-chocs / Avant Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Trappe carburant / - / Cassé



Trappe carburant / - / Cassé



Panneau latéral / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Avant Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Avant Gauche / Enfoncement



Baguette de panneau / Avant Gauche / Cassé



Baguette de panneau / Avant Gauche / Cassé



Baguette de panneau / Gauche / Manquant



Baguette de panneau / Gauche / Manquant



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Baguette de panneau / Arrière Droit / Rayure



Baguette de panneau / Arrière Droit / Rayure



Baguette de panneau / Droit / Cassé



Baguette de panneau / Droit / Cassé



Panneau latéral / Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Porte / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Avant Droit / Enfoncement



Panneau latéral / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement