DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B087684000219 vom 03.09.2026

Duplikat


DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Stellantis & You Deutschland GmbH
Kostenstelle 20022000
Englerstr. 32
69126 Heidelberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Alexios Tsallos
Tel. direkt 0621 72890-32
Tel. mobil 0151 11666038

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **LAU MP235** **FIN** **VR3FRHNS1RY593969**

Vorgang

Kunden-Nr.	0212887999
Auftraggeber	Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg
Ihr Auftrag vom	03.09.2026, mündlich durch Herrn Pössnecker .
Besichtigung	03.09.2026, 10:30 Uhr, durch Herrn Dominik Otto bei Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	03.09.2026
Betrifft	Aktenzeichen Jakob

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-360,00 EUR
	ohne MwSt.	-302,51 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-360,00 EUR
	ohne MwSt.	-302,51 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.09.2024	Letzte Zulassung	12.09.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	PEUGEOT
Marke	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	308 SW PureTech 130 Allure
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3FRHNS1RY593969
HSN / TSN	2525 / ADI	Schlüssel-Nr.	10423768
Km-Stand abgelesen	11149	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
	Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Active Safety Brake Plus, Airbags (6), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC, Außenspiegel elektrisch verstellbar, beheiz- und anklappbar, Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in hochglänzendem Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen aus Stoff "Texa" für Türverkleidungen und Armaturenbrett, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, Drehzahlmesser, Eco-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodischalter "Eco", Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontscheibe aus Verbundglas, geräuschdämmend, Gepäckraumrollo, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Heckscheibe

Duplikat

beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze in hochglänzendem Schwarz, Innenspiegel automatisch abblendbar, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System, Kindersicherung hinten, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kühlergrill in Schwarz mit Chromapplikationen, LED-Beleuchtung im Fußraum vorn, LED-Deckenbeleuchtung vorn, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Avatar Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lichtsensor, Mirror Screen, Mittelarmlehne vorne, Multifunktionaler Touchscreen mit 10"-HD-Farbbildschirm, Multikollisionsbremse, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: PEUGEOT i-Connect Advanced, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pausenwarner, Peugeot i-Toggles, Polster: Stoff/Kunstleder "Falgo" in Schwarz mit Ziernähten in Mint Grün, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen Halong 17", zweifarbig, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell für Fahrer, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 40/20/40 geteilt umklappbar, Sitze: Rücksitze, Sitze: Vordersitze, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-Automatik, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verchromte Dekorauspuffendblenden, Verkehrsschilderkennung, Vorkonditionierungsfunktion, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern, Zwischenladeboden verstellbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
NM02	Gepäckraumtrennnetz
0MM0	Lackierung: Metallic


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 27.08.2026 bei Kilometerstand 10.760
nächste Wartung:	am 27.08.2027 bei Kilometerstand 30.760

Duplikat

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Leichtmetallfelge VR verkratzt, Wertminderung, (Bild 19)	100	voll	-100	-84,03
2. Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren (Bild 14)	52	voll	-52	-43,70
3. Stoßfänger hinten, smart repair (Bild 11, 12)	104	voll	-104	-87,39
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)	104	voll	-104	-87,39
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**360**		**-360**	**-302,51**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 13)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 16)
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Duplikat

Für den Fachbereich
Alexios Tsallos
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat




Bild 5 : Typenschild




Bild 6 : Ganzjahresrad

Duplikat



Bild 7 : Gepäckraum




Bild 8 : Motorraum

Duplikat



Bild 9 : zwei Schlüssel, Wartungsheft, Bordmappe



Bild 10 : Unterboden

Duplikat



Bild 11 : Stoßfänger hinten, smart repair



Bild 12 : Stoßfänger hinten, smart repair

Duplikat



Bild 13 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, polieren

Duplikat




Bild 15 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Duplikat




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

Duplikat



Bild 19 : Leichtmetallfelge VR verkratzt, Wertminderung