Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Transit

FORD Transit 350 L2H2 Lkw VA Trend

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0EXXTTREMG47318**
Kilometerstand (km)	**68.349**
Erstzulassungsdatum	**25.10.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**130 PS**
Leistung kW	**96 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Frost-Weiß**
Interieurfarbe	**Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11690379**	Besichtigt am	**03.11.2026 07:23:14**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**3**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**17/10/2023,19379**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Sonstige	235/65 R 16 115 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Sonstige	235/65 R 16 115 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	4,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	4,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Ganzjahresreifen	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Zündschlüssel	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Sonnenblende links	Gebrochen	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen und lackieren
5 | Karosserie	Chemische Verunreinigung	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen

SCHÄDEN

[Unclassified]










1 | Zündschlüssel

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Sonnenblende links


Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen und lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**












5 | Karosserie

Schadensart	**Chemische Verunreinigung**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




HERSTELLERAUSSTATTUNG

1 Batterie	Airbag (Beifahrerseite)	Airbag Fahrerseite
Antiblockier-Bremssystem mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) inkl. - Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) - Berganfahrassistent - Seitenwind-Assistent - Sicherheits-Bremsassistent - Überrollschutz - Notbremsunterstützung inkl. Notbremslicht	Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar - mit integrierten Blinkleuchten	Batterie : Batterielaufzeit, Programmierung der Batterielaufzeit a 10 min
Bordcomputer mit Verbrauchs- und Kilometerangaben (z. B. Restreichweite) sowie Außentemperaturanzeige und Ford ECO-Mode	Dach, mittel	Dachhimmel in Fahrerkabine
Doppelflügel-Hecktür mit 180° Öffnungswinkel (ohne Fenster)	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Fahrzeugmodem - inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformationen und WLAN-Hotspot 5GModern - Informationen über den aktuellen Zustand oder Standort des Fahrzeugs sowie Steuerung ausgewählter Fahrzeugfunktionen über das Smartphone mit der Ford App - Aktuelle Verkehrsinformationen in Echtzeit (i. V. mit Navigationssystem) - WLAN-Hotspot (bis zu 5G/LTE, für bis zu 10 mobile Endgeräte)	Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown/-up-Schaltung für Fahrerseite	Feststellbremse elektronisch
Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz	Frontscheibe beheizbar	Getriebe: 6-Gang-Getriebe
Handschuhfach mit Deckel abschließbar	Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschaltung mit Leselampen vorn	Klimaautomatik - mit automatischer Temperaturkontrolle
Kraftstoffbehälter 70 l	Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumbeleuchtung
LED-Leuchten im Laderaum	Leuchtweitenregulierung	Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner inkl. Fahrerkamera
Notruf-Assistent	Paket: Sicht-Paket I	Paket: Technologie-Paket 2 - Ford Audiosystem - Nebelscheinwerfer - LED-Downlight - Pre-Collision-Assist, radar basiert - Fahrspur-Assistent - Verkehrsschild-Erkennungssystem Park-Pilot-System hinten - Park-Pilot-System vorn - Geschwindigkeitsregelanlage - Rückfahrkamera
Partikelfilter: Dieselpartikelfilter	Räder: Radzierblenden - vollflächig	Räder: Reserverad, Stahlrad
Räder: Stahl 6,5 J x 16 m.235/65R16	Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 235/65 R 16 Reifen	Radiozubehör: 12" Multifunktionsdisplay und Ford SYNC 4 Kommunikations- und Entertainmentsystem mit Sprachsteuerun sowie Bluetooth und USB-Schnittstelle - Einbindung diverser Telefonie-Funktionen und Freisprecheinrichtung mit Steuerung p Sprachbefehl - SMS-Vorlesefunktion mit Anzeige im Multifunktionsdisplay - Einbindung von Speichermedien - Notruf-Assistent - Ford Power-Up Software Updates - Unterstützung vo Android Auto und Apple CarPlay, AppLink (Kabelos) - Kapazitive Touchscreen-Technologie - 15 verschiedene Sprachen
Reifendruckkontrollsystem	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer-Abblendlicht: Halogen-Scheinwerfer mit Tagfahrlic
Schiebetür: Schiebetür, rechts	Schmutzfänger hinten	Seitenschutzleisten
Servolenkung	Sicherheitsgurte - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn	Sitze: Sitz-Paket 8A - Fahrersitz, 4fach einstellbar (vor/zurück, Lehne, Neigung, Höhe) - Beifahrer-Doppelsitz, 2fach einstellbar (vor/zurück, Lehne) - Kopfstützen, höhenverstellbar - Fahrersitz Beifahrersitz (äußerer Sitz), individuell und variabel beheizbar - Tablett am Beifahrer-Doppelsitz (ausklappbar) - Armlehne innen Fahrer - Lendenwirbelstütze für Fahrer - Sitzbezug: Stoff - Lenkr beheizbar - Lederlenkrad
Start-Stopp-System	Stoßfänger hinten, mit integrierter Trittstufe	Stoßfänger vorn
Trennwand (Kunststoff) in Höhe der B-Säule	Überkopfablagefach vorn	Umluftschaltung/Heizung vorn
Verzurrösen	Wärmeschutzverglasung, leicht getönt	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung - 2 Schlüssel, davon einer mit Fernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 3 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



