TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 23.09.2026
Protokollnummer: 47973414
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

VR7BCZKXCNE031090

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	49.662 km
Hersteller	Citroën	**Restlauf bis Service**	15 Monat(e)
Typ/Modell	e-C4	**HU (Bericht lag vor)**	08/2028
Vehicle Identification number	VR7BCZKXCNE031090	**Leistung**	57 kW
Erstzulassung	06.07.2022	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2025, 40.917 km	**Lackierung**	Orange
Kraftstoffart	Elektro	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Verglasung	Seitenscheibe hinten rechts (Zierblende) - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Intervall 1Jahr/25000km - 1.2. Service) - kein Nachweis
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren
8	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden
2	Seite links, Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Tür vorne links

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973414**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R18 96H	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	195/60 R18 96H	Michelin	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Citroën	**Besichtigungszustand**	
Typ/Modell	e-C4	**Laufleistung (abgelesen)**	49.662 km
Vehicle Identification number	VR7BCZKXCNE031090	**Erstzulassung**	06.07.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973414**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts (Zierblende) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #2: Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts (Zierblende) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren




Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	23.09.2026
Protokollnummer:	**47973414**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Vorschadenfotos




Vorschaden 1: Heck



Vorschaden 1: Heck

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür hinten links



Nachlackierung 2: Tür vorne links

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Laurent DOUART, Vertreter des Herstellers
PSA AUTOMOBILES SA, bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

0.1.	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers)	: **CITROEN**
0.2.	Typ	: **B**
	Variante	: **C**
	Version	: **ZKXC-A0DA00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **E-C4**
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(…) Kennung der Interpolationsfamilie	: IP-ZKX___REDU5767-VR3-0
0.2.3.2.	(…) Kennung der ATCT-Familie	: -
0.2.3.3.	(…) Kennung der PEMS-Familie	:
0.2.3.4.	(…) Kennung der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP_REDU5760-VR3-0
0.2.3.5.	(…) Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.	(…) Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	(…) Kennung der Verdunstungsprüffamilie	: -
0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers : **PSA AUTOMOBILES SA 2-10 bld de l'Europe, 78300 Poissy, Frankreich**	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : **an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend**	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : **im Motorraum**	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) : - -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR7BCZKXCNE031090**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **11/05/2022**

mit dem in der am **10/02/2022** erteilten Genehmigung **e9*2007/46*6816*10** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris, den 11/05/2022

Monsieur Laurent DOUART
Car Flow Manager

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 26/05/2022

CITROËN

W. JANSEN
CITROËN DEUTSCHLAND
Homologation CITROËN
D - 65423 Rüsselsheim

K-Nr.: 83001
GA820477

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Antriebsachsen (*)	:	1 Achse 1 - -
3.1.	Das Fahrzeug nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2670 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2670 mm
5.	Länge	:	4355 mm
6.	Breite	:	1800 mm
7.	Höhe	:	1525 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1636 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1704 kg
16	Masses maximales techniquement admissibles		
16.1.	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand	:	2020 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1020 kg
		2.:	1070 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	- kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	- kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	- kg
	Antriebsmaschine		
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	:	PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	:	ZK01
22.	Arbeitsverfahren :		--Takt / -
23.	Reiner Elektroantrieb	:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs :		-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	:	- -
25.	Hubraum	:	- cm^3
26.	Kraftstoff:		
26.1.			-

27.	Maximale Leistung		
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	:	100 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	:	57 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	:	automatisch
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes	:	0.22
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes		

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0

	Höchstgeschwindigkeit		
29.	Höchstgeschwindigkeit	:	150 km/h
	Achsen und Radaufhängung		
30.	Spurweite	1.:	1560 mm
		2.:	1560 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.:	195/60 R18 96H - 6.5J18ET26 - C1A
		2.:	195/60 R18 96H - 6.5J18ET26 - C1A
	Bremsanlage		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	:	-
	Aufbau		
38.	Code des Aufbaus	:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	:	orange
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	:	4;2 links, 2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	:	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	:	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	:	-

(*) (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) *(**) (Höchst- und Mindestwert)*

046CC0127673
www.PS-Team.de

Umweltverträglichkeit

46. Standgeräusch : - dB(A) bei der Motordrehzahl : - U/min - Fahrgeräusch : 68 dB(A)
47. Abgasnorm : - **AX**
47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind
47.1.1. Prüfmasse : 1771 kg
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0 : 79.2 N
47.1.3.1. f1 : 0.758 N/(km/h)
47.1.3.2. f2 : 0.02717 $N/(km/h)^2$
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein
48. Abgasemissionen
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2018/1832AX**
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1
49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : nein

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß VO (EU) 2017/1151

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert	Gewichtet, kombiniert
	CO2-Emissionen	g/km					0	
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km						

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

Stromverbrauch	155	Wh/km
Elektrische Reichweite	349	km
Elektrische Reichweite innerorts	467	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -
52. Anmerkungen :

Genehmigte Reifen/Radkombinationen :

A1	195/60 R18 96H	215/60 R17 96H	215/65 R16 98H	-	-	-			
	6,50J18 ET26	6,50J17 ET32	6,50J16 ET32	-	-	-			
A2	195/60 R18 96H	215/60 R17 96H	215/65 R16 98H	-	-	-			
	6,50J18 ET26	6,50J17 ET32	6,50J16 ET32	-	-	-			

-

Modèle déposé Securidoc®

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6265327
Hersteller	Citroën
Model	C4
Variante	Shine e-C4
Listenpreis	19.653,44
VIN	VR7BCZKXCNE031090
Erstzulassungsdatum	6.7.2022
Kennzeichen	PF-T 809E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6265327 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024116882	02.11.2024	| Fahrerseite Tür hinten| Fahrerseite Tür vorne	4.163,83
2025101332	27.01.2025	| Stoßfänger hinten rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn