Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.0 EcoBoost Hybrid Aut. ST-LINE X Kombi, 5-türig, Automatik, 7-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPPJ36206**
Kilometerstand (km)	**39.528**
Erstzulassungsdatum	**13.10.2023**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**155 PS**
Leistung kW	**114 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic -> Agate Black Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit mit roten Ziernähten**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11559005**	Besichtigt am	**28.10.2026 09:19:08**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	215/50 R 17 95 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	215/50 R 17 95 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	8,0 mm	Goodyear	215/50 R 17 95 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	8,0 mm	Goodyear	215/50 R 17 95 V	Ganzjahresreifen	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Fehlt	Ausführen
3 | Motorhaube	Delle(n)	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
4 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
5 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair



SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei vorheriger Inspektion übersehen








3 | Motorhaube


Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Ambientebeleuchtung, vorn	Anhängevorrichtung, schwenkbar
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar - mit integrierten Blinkleuchten - Umfeldbeleuchtung	Befestigungspunkte hinter der 2. Sitzreihe für die Montage des Sicherheitstrennnetz
Bereifung: 4 Ganzjahresreifen	Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) mit 215/50 R 17 Reifen im 5-Speichen-Y-Design, in Rock-Metallic	Berganfahrassistent
Body-Styling-Kit - Kühlergrill, ST-Line-Design - Seitenschweller, in Wagenfarbe lackiert - Stoßfänger vorn und hinten, ST-Line-Design	Dachhimmel aus Webstoff, schwarz	Dachreling, schwarz
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Diebstahl-Alarmanlage inkl. Innenraumübe	Digitale Instrumententafel 12,3" (31,2 cm Bildschirmdiagonale)
Drehzahlmesser	eCall	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) - mit Sicherheits-Bremsassistent (EBA - Emergency Brake Assist) und Traktionskontrolle (TCS)
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Fahrwerk: Sportlich abgestimmt	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch mit Gesamtschließfunk
Feststellbremse, elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Ford Key Free-System inkl. Ford Power-Startfunktion - schlüsselfreies Ent-/Verriegeln - schlüsselfreies Starten	FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformation Zusätzl für PowerShift Automatik: Ford Mobile Remote Fernstartfunktion
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsbegrenzer - Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer mit Tempolimit-Anzeige
Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 7-Gang-PowerShift-Automatikgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet
Head-up-Display	Heckklappe, elektrisch, sensorgesteuert	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie - vorn und hinten und Kartenleselampen vorn	Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligentes Sicherheits-System - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe - 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorn höhenverstellbar - Sicherheitspedalerie	Isofix-Halterung inkl. Top-Tether Verankerungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle für Fahrer- u Beifahrerseite getrennt regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik)
Kniepolster an der Mittelkonsole	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar	Lackierung: Metallic -> Agate Black Metallic
Lackierung: Uni	LED-Matrix-Scheinwerfer, adaptiv	LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer - LED-Abblendlicht - LED-Fernlicht - LED-Tagfahrlicht inkl. integrierte LED-Blinkleuchten vorn - LED-Abbiegelicht, statisch, inkl. integrierter LED-Nebelscheinwerfer-Funktion und Rangierlicht	Lenkrad: Lenkrad ST-Line -Design -unten abgeflacht, mit "ST"-Logo und mit roten Ziernähten -in Sensico Leder-Optik	Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad
Lenksäule, verstellbar in Höhe und Reichweite einstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende	Mittelarmlehne hinten - mit 2 Becherhaltern
Mittelkonsole "Premium" vorn - verschiebbarer Armauflage - Getränkehalter inkl. Abdeckung - Ablagefächern - 12-Volt- und USB-Anschluss	MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel)	Navigation: Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem mit AppLink, 13,2"-Touchscreen und DAB/DAB+ -6 Lautsp. -Amazo Alexa Built-in Sprachassistenz -Android Auto u.Apple CarPlay - Fernbedien.am Lenk. -Dig.Benutzerhandbuch -Bluetooth-Freisprecheinrich.u.Audiostreaming -USB-Anschlüsse - Sprachsteuer.f.Audio u.Telefon -Ford Power-Up Software Updat Intelligente Vorschlags-Funktionen -Individualisierb.Benutzerpro -Radio-Player -Zielführung akust.u.optisch, dynamische sowie cloudbasierte Navigation m.erw.Verkehrsinformationssys.,Fahrspurempfehlung u.Straßenkarte f.Europa
Notruf-Assistent	Ottopartikelfilter	Paket: Easy-Parking
Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Paket: Styling-Paket ST-Line	Paket: Winter
Panorama-Schiebedach, elektrisch	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Stoff
Post-Collision-Assist Bei einer schweren Kollision, die z. B. auch den Airbag auslösen würde und bei der der Fahrer handlungsunfähig sein könnte, löst dieses System den Bremsvorgang aus. Dadurch wird das Risiko vermindert, nach der Kollision noch mit weiteren Hindernissen und Straßenteilnehmern zusammenzustoßen. Während des gesamten Vorgangs kann der Fahrer eingreifen und selbst wieder das Gaspedal oder die Bremse betätigen.	Pre-Collision-Assist - Auffahrwarnsystem (FA Forward Alert) - mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Radio: B&O Sound System
Reifen-Reparatur-Set bei Verwendung max. 80 km/h zulässig	Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)	Rückfahrkamera
Schaltknauf, Sensico in Leder-Optik	Scheibenwischer mit Regensensor (Sensitivität variabel einstellbar)	Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung

Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt	Selektiver Fahrmodus-Schalter - inkl. 3 auswählbarer Fahrmodi: Normal, Sport und Eco
Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig EPAS- (Electric Power Assisted Steering)	Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	Sitze: Beifahrersitz, 2-fach einstellbar
Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar mit manuell einstellbarer Lendenwirbelstütze	Sitze: Ford Ergonomie-Sitz	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, 60 : 40 geteilt mit Durchladefunktion für Skier
Sitze: Sportsitze vorn mit verstärktem Seitenhalt	Start-Stopp-System	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Telefonzubehör: Induktive Ladestation für mobile Endgeräte - nach Qi-Standard, Kompatibilität abhängig vom Endgerät	Teppichfußmatten vorne und hinten, Velours	USB-Anschlüsse 2 in der Mittelkonsole, hinten
Variabler Kühlerlufteinlass	Verzurrösen im Gepäckraum	Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte für die 1. und 2 Sitzreihe
Wegfahrsperre, elektronisch	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





