Volkswagen

VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9)(07.2020->) R-LINE MOTEUR 2,0 LITRE(S) - 110 KW TDI 5 PORTES

VIN: WVWZZZ3HZME500880



Description

N° d'immatriculation 2CEG117	**Date de 1ère immatriculation** 22/06/2022	**Odomètre** 193027 km
Couleur Gris Manganèse Métallisé	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Energie Diesel	**Nombre de vitesses** 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 110 KW		

Equipements véhicule

Série

Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Accoudoir central AV avec Compartiment/Vide-poches et Diffuseur d'air AR	Déverrouillage de porte sans clé
superverrouillage	Capot actif pour protection des piétons	Système aide au stationnement AV et AR
Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable, Airbag genou conducteur	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR	Allumage automatique des feux de croisement (système d'éclairage adaptatif) avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home
Antennes Diversity	Antidémarrage (électronique)	App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
App-Connect compr. App-Connect Wireless et Apple CarPlay	appuie-lombaires AV, gauche à réglages électriques	Appuie-têtes AR (x 3)
Appuie-têtes AV sécurité optimisée	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Avertisseur deux tons
Bandeaux chromés sur vitre Lat.	Bandeaux de protection de porte inf chromé(e)	blocage de différentiel électron. (EDS)
Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation	Cache bagages / Rideau occultant enroulable
Carrosserie: 5 portes	Ceintures de sécurité AR Ext. avec prétensionneur de ceinture	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture, réglable(s) en hauteur
Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec Amplificateur de freinage électromécanique	Couvercle de coffre / hayon électrique commandé (ouverture + fermeture, Commandé par capteur)
Digital habitacle/cockpit (affichage des instruments digital(e))	Direction progressive	Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)
Disques de frein AR (300 mm x 12 mm)	Système d'assistance de conduite: assistance active au freinage d'urgence avec Détection des piétons	dossier AR deux parties avec Accoudoir central et trappe de chargement
Eclaireur de plancher AV LED	Eclaireurs de seuil au le/l' Portes AV LED	Longlife-Service
Equipement Int. avec inserts finition Aluminium Mistral	Equipement Int. avec inserts finition Console centrale Piano Black / noir(e) brillant	Equipement R-Line
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feux AR. Full LED avec Bande lumineuse (Infinite Light)	Feux de brouillard AR
Filtre d'habitacle Actif/Active filtre combiné	Fluide réfrigérant R 1234 YF	Frein de stationnement électrique avec Fonction Auto-

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

		Hold
garniture de pavillon Tissu, noir(e)	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)	8 haut-parleurs
Jantes alliage léger	Lecteurs de cartes AV et AR LED	levier de sélection Cuir
Mode de transmission roues AV motrices	Pack : Easy Open & Close	Pack chrome 2
encadrement chromé Commutateur d'éclairage	Pack non fumeur	Pare-brise verre feuilleté teinté(e)
Pare-chocs R-Line	Pneus 245/45 R18 ..W	prise élect. 12V à l'AR
projecteur LED	Réglage de portée des projecteurs (automatique)	Protecteurs de bas de marche AV et AR (insert dans inox)
Pédales inox	Restylage FB (Option interne)	Rétroviseur ext avec fonction électrochrome, gauche
Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable, Rabattement de rétroviseur et éclairage d'environnement	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Sellerie : Tissu / Microfibre ArtVelours
services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus	Siège AV gauche ErgoComfort (compr. Réglage de dossier électrique)	Sièges AV réglable(s) en hauteur
Sièges sièges top confort AV	Supports Isofix pour siège enfant sur Sièges AR (compr. sièges enfant i-Size)	Surtapis Textile
système antipatinage (ASR)	Système audio et navigation Discover Media Streaming & Internet (Ecran tactile, Bluetooth, USB)	Système d'airbag crânien AV et AR compr. Airbag lat AV
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Détection des piétons	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation
Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)	Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite
Système SCR (Technologie AdBlue)	système Start/Stop	Séparation de compartiment à bagages (Filet)
témoin de crevaison	Verrouillage centralisé	Volant de direction (Sport/cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse

Optionnel

Alternateur 180 A	Batterie 70 Ah	Caméra aide au recul
Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	chauffage additionnel électrique	Climatisation Climatronic 3 zones
Dispositif d'attelage (boule pivotante)	Cde vocale	feux de braquage et toute saison
Garniture de porte Film mousse, garnitures en simili-cuir	Garniture de porte simili-cuir	Interface multimédia USB (type C) et prise de charge USB AV
Moteur 2,0 litre(s) - 110 kW TDI Catalyseur (DTSB)	norme de dépollution Euro 6d	Pack assistance de conduite: Travel Assist, Emergency Assist et lane assist
Système d'assistance de conduite: Travel Assist	Système d'assistance de conduite: Emergency Stop Assist	Pack Hiver compr. Siège chauffant AR
Siège chauffant AV et AR	prise élect. 230V	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))
Peinture métallisée	phares à matrice de LED (IQ.Light)	Réglage de portée des projecteurs automatique et Éclairage directionnel
Système d'assistance de conduite: Réglage dynamique des feux de route (Dynamic Light Assist)	Roue de secours galette	Réception radio digital(e) (DAB+)
Réservoir à carburant: 66 litre(s)	Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (Side Assist)	système PRE-SAFE
Téléphone portable interface Comfort avec fonction de charge sans câble	Vitres lat AR et Lunette AR. surteinté	Zone climatique : Régions tempérées
Zone climatique : Zones climatiques tempérées	éclairage ambiant (30 couleurs)	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant maintenance

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
13/10/2026

Date de validation de l'inspection
14/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		


Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser
			
002	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser
	 		
003	Pavillon / -	Dépôt chimique	Réparation
	 		
004	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage
	  		
005	Jante / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




006	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable



007	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable



008	Pare-chocs / Arrière [1] Peint : Oui	Rayure	Acceptable





009	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



[1] Polissage

Éléments amovibles

- ☑ Cache bagages
- ☑ Certificat de Conformité
- ☑ Certificat Immatriculation
- ☑ Certificat Immatriculation volet propriétaire
- ☑ Clé carte
- ☑ Cric
- ☑ Double de clé
- ☑ Manuel d'utilisation
- ☑ Porte documents
- ☑ Roue de secours

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	245/45/18 Été	5 mm
Avant Droit	GOODYEAR	245/45/18 Été	5 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	245/45/18 Été	7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	245/45/18 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Voyant maintenance / Manquant



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique




Capot / - / Dépôt chimique



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.