DEKRA-Nr: 0112 / 026960 / 2026 / B088695000216 vom 07.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **EA SY440E** **FIN** **TMAK281GFPJ069749**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.10.2022	Letzte Zulassung	04.09.2025
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket Elektro 2WD	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281GFPJ069749	HSN / TSN	1349 / AFH
DAT €uropa-Code®	013450330120001	DAT Marktindex	DE002 6328
Km-Stand abgelesen	78703	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	28
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / UTK
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 07.10.2026 (Besichtigung 07.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**42.900,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			
Listenneupreis gesamt			**42.900,00 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**20.621,51 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 53000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 78703 / 25703			
Laufleistungskorrektur		-	2.144,64 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	307,64 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**18.784,51 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	0,00 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**18.784,51 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		+	145,56 EUR
Zwischensumme I			**18.930,07 EUR**
Zwischensumme II			**18.930,07 EUR**
Reparaturkosten (mit 123,20 EUR MwSt.)		-	771,64 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.899,24 EUR MwSt.)	**18.150,00 EUR**		**18.158,42 EUR**
Handelsspanne (mit 418,71 EUR MwSt.)	2.620,00 EUR	-	2.622,47 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.480,53 EUR MwSt.)	**15.530,00 EUR**		**15.535,95 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Dach, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen, (Bild 9, 10, 11)	280	100	-280,00	
2. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)	666	43.79	-291,64	
3. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.146**			**-771,64 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspuren,
(Bild 12)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspuren,
(Bild 13)

Der Sachverständige
Jörg Bachmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0112 / 026960 / 2026 / B088695000216 vom 07.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Jörg Bachmann
Tel. direkt 05121 750953-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **EA SY440E** **FIN** **TMAK281GFPJ069749**

Vertragsnummer	24820173
Auftragsnummer	ELSRM006192
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	17.09.2026, elektronisch
Besichtigung	07.10.2026 um 08:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.050,42 EUR**	**15.530,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**15.252,10 EUR**	**18.150,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 07.10.2026 um 08:45 Uhr durch Herrn Jörg Bachmann bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 75 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Marko RICHTER, Anne-Frank-Straße 45, 31157 Sarstedt
Kennzeichen	EA SY440E
Tag der Erstzulassung	04.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.09.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281GFPJ069749
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	UTK
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	78.703 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.10.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire),

Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Select-Paket, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 23.06.2026 bei Kilometerstand 71.989.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen (Bild 9, 10, 11); Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspuren, (Bild 12); Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspuren, (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jörg Bachmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Laufleistung




Bild 8 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Dach, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 10 : Dach, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 11 : Dach, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen




Bild 12 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspuren




Bild 13 : Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspuren