
Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	iX3 73,8kWh (G08)	Fuel type	Electric
Mileage	121,056	kW	210
VIN	WBY7X41080S160825	cc	0
First registration date	12/3/2021	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next MOT test is due on, date:	12/1/2027

Maintenance date	Mileage
12/3/2025	101,904 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
2 | Alloy rim RL polished	Scratch(es)	Repair
3 | Door RL	Dent(s)	Paintless dent repair
4 | Tyre RR	Worn	Replace
5 | Alloy rim RR	Scratch(es)	Repair
7 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
8 | Outside rear-view mirror housing R	Scratch(es)	Paint
9 | Tailgate / Boot	Dent(s)	Paintless dent repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
6 | Door RR	Dent(s)	No repair

Damages

Exterior





1 | Alloy rim FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





2 | Alloy rim RL polished

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

3 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear



4 | Tyre RR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: unter 3mm





5 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear





7 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

8 | Outside rear-view mirror housing R


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear





9 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages






6 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields




Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		





Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/45 R 20 103 W	Pirelli	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/45 R 20 103 W	Pirelli	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	275/40 R 20 106 W	Pirelli	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	275/40 R 20 106 W	Pirelli	2.0 mm

Commercial photos






































Made by
BMW
DX3
A90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2130
WBY7X41080S160825
2725 kg
3475 kg
1- 1220 kg
2- 1650 kg
BMW AG DE-80788 Muenchen

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

20 " Aerodynamikräder 843 Bicolor mit Mischbereifung	3. Bremsleuchte in LED-Technik	5 Sitzplätze
Abgedunkelte Verglasung	Ablagenpaket	abschließbar
AC-Laden	Active Protection	Adaptiver LED-Scheinwerfer
Adaptives Fahrwerk	Adaptives M Fahrwerk	AGM-Batterie 50 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz	Akustikverglasung
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht	Anhängerkupplung
Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage
asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Automatische Heckklappenbetätigung	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung
BMW Gestiksteuerung	BMW Head-Up Display	BMW IconicSounds Electric steigert die Fahrfreude durch ein markantes akustisches Antriebsfeedback
BMW Individual Dachhimmel anthrazit	BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Aerodynamik 843 JB/GG	Bordcomputer
Bordliteratur deutsch	Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsenergierückgewinnung
Bremsscheiben vorn und hinten	Center-Lock-Schalter	Check-Control
Condition Based Service	Connected Drive Services	Connected eDrive Services
Connected Package Professional	Crash-Sensor	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit	Dachreling Aluminium satiniert
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dekodierung Zusatzfunktionen
Doppelgelenk- Federbeinvorderachse	Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Driving Assistant Professional	Dummy-SALAPA	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Dynamische Traktions Control (DTC)	elektrisch
elektrisch einstellbar und beheizt	elektrisch unterstützt	Elektrische Antriebseinheit
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entall spezifischer Designumfänge	Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur
EU-spezifische Zusatzumfänge	Exterieurumfänge	Fahrerlebnisschalter
Favoritentasten	Fensterheber	Fernbedienung mit 4 Tasten
Fernlichtassistent	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Galvanikapplikation Bedienelemente	Galvanikapplikation für Bedienelemente
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Handschuhkasten	Harman/Kardon Surround Sound System	Heimleuchten
Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie	iDrive Controller
inkl. 2 Fernbedienungen	inkl. integriertem Schlüssel	Innen- und Außenspiegelpaket
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	innenbelüftet	Innenspiegel automatisch abblendend
Inspiring	Instrumententafel in Sensatec	Integrierte Betriebsanleitung
Interieurleisten Aluminium Feinschliff	Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik 3-Zonen- Regelung	Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Ladekabel

Ladeklappe	LED-Scheinwerfer m. erweiterten	Lenksäulenverstellung
Lenkung	Leuchtweitenregulierung	Licht-an-Warnung
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	M Dachreling Hochglanz Shadow Line	M Dachreling Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Shadow Line mit erweitertem Umfang
Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug
Motorabdeckung	Multi-Lenker-Hinterachse	Panorama-Glasdach
Parkassistenzsystem	Parking Assistant Plus	Passiver Fußgängerschutz
Personal Profile	Radschraubensicherung	Raucherpaket
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset,	Reifenreparatur-Set
Rekuperationssystem	Rücksitzlehne	Scheibenwaschdüsen beheizt
Scheibenwischer für Heckscheibe	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schlüsselloser Motorstart
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Servotronic
Sicherheitsbatterieklemme	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitzlehnenverstellung im Fond	Sitzverstellung elektrisch mit Memory	Sonnenblende mit Einstecktasche und Make-Up-Spiegel
Sonnenschutzverglasung	Sophistograu Brillanteffekt Metallic	Speed Limiter
Sport-Lederlenkrad	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch
Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)	Stoßfänger-System
Tagfahrlicht	Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Werkzeugsatz	WLAN Hotspot	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN