Historial del Vehiculo -5073-MCS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5073-MCS	29/01/2026	134166	SISTEMA DE FRENADO	Mano de obra
5073-MCS	29/01/2026	134166	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl - BOSCH
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	Filtro aire BOSCH
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	Aceite motor - 05W20 OEM
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	Filtro aceite - Nueva BOSCH
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	M.O. General
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	Serv inspección 120000 KM
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	Bujía BOSCH
5073-MCS	29/01/2026	134166	MANTENIMIENTO	Filtro antipolen - Nueva BOSCH
5073-MCS	27/05/2024	49055	SERV. NEUMATICOS	DD / GOODYEAR / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	27/05/2024	49055	SERV. NEUMATICOS	
5073-MCS	27/05/2024	49055	SERV. NEUMATICOS	Alineado un eje
5073-MCS	27/05/2024	49055	SERV. NEUMATICOS	TD / GOODYEAR / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	27/05/2024	49055	SERV. NEUMATICOS	TI / GOODYEAR / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	27/05/2024	49055	SERV. NEUMATICOS	DI / GOODYEAR / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	21/09/2023	23011	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	21/09/2023	23011	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	21/09/2023	23011	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
5073-MCS	17/03/2025	87484	REV 090.000	Aceite motor - 05W20 OEM
5073-MCS	17/03/2025	87484	REV 090.000	Filtro antipolen - Nueva BOSCH
5073-MCS	17/03/2025	87484	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
5073-MCS	17/03/2025	87484	REV 090.000	Filtro aceite BOSCH
5073-MCS	17/03/2025	87484	REV 090.000	M.O. General
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	Filtro aceite
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	MANO DE OBRA
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	Filtro antipolen - ANTIALERGICO
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	Aceite motor - 05W20 OEM
5073-MCS	15/11/2023	29443	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Filtro de aceite
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Arandela

5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Filtro de aire
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Sigaus
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Filtro de habitáculo
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Aceite motor 5w20
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Mano de obra
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Bujía
5073-MCS	08/08/2024	57842	REV 060.000	Niveles
5073-MCS	07/04/2026	140637	FIN DE CONTRATO	Tapacubos rueda dl dr
5073-MCS	07/04/2026	140637	FIN DE CONTRATO	M.O. Pintura
5073-MCS	07/04/2026	140637	FIN DE CONTRATO	M.O. General
5073-MCS	07/04/2026	140637	FIN DE CONTRATO	Material de Pintura
5073-MCS	07/04/2026	140637	FIN DE CONTRATO	Piloto intermitente retrovisor iz
5073-MCS	07/04/2026	140637	FIN DE CONTRATO	Tapacubos rueda dl iz
5073-MCS	06/03/2026	140629	SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	06/03/2026	140629	SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	06/03/2026	140629	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
5073-MCS	06/03/2026	140629	SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO
5073-MCS	06/03/2026	140629	SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 195 60 VR15 88 V / Turismo VERANO

Informe de tasación



FORD FIESTA 1

-

VIN	WF0JXXGAHJNB69792
Primera matriculación	7/12/2022
Kilometraje del vehículo	140.637 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	29/9/2026 16:45:23	Descripción de la dirección de inspección	CEVA MEJORADA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FORD	Primera matriculación	7/12/2022
Modelo	FIESTA 1	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WF0JXXGAHJNB69792	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	195/60 R 15 88 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	195/60 R 15 88 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	195/60 R 15 88 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	195/60 R 15 88 V	Verano	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



7 | Aleta Tras Dr


Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





8 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Quitar Adhesivos



11 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



12 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Fotos comerciales





