Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



POLESTAR Polestar 2

POLESTAR Polestar 2 Single Motor 64kWh

Fahrgestellnummer (FIN)	**LPSVSECEKNL064023**
Kilometerstand (km)	**49.044**
Erstzulassungsdatum	**13.10.2022**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**224 PS**
Leistung kW	**165 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Midnight Metallic**
Interieurfarbe	**Charcoal Embossed Textile**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11671968**	Besichtigt am	**02.11.2026 10:05:00**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**04/11/2024,26525**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	245/45 R 19 102 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Fehlt	Andere - siehe Bemerkung	Ausführen
2 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
3 | Alufelge vorne links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
4 | Alufelge hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
5 | Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen
6 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
7 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Wartung

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Andere - siehe Bemerkung**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









3 | Alufelge vorne links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





4 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









5 | Tirefit

Schadensart	Abgelaufen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







6 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 USB-Anschlüsse hinten	2 USB-Anschlüsse vorne	Air quality system (AQS)
Airbags, Fahrer und Beifahrer	Airbags, SIPS	Airbags: Kopf-/Schulterairbags
Alarmanlage	Anhängerkupplung-Vorbereitung	Armlehne mit Becherhalter und Ablagefach
Außenspiegel aut.anklapp,verst,beheizbar	Autom. Bremsen nach einer Kollision	Befestigungssystem für Tragetaschen
Beleuchtete Make-up-Spiegel	Berganfahrassistent	Bluetooth
Bremsleuchten adaptiv	Connected Safety	Digitalradio DAB +
Driver Alert Control	Einparkassistent vorn und hinten	Erste-Hilfe-Kasten
Fahrerdisplay	Fensterheber elektrisch	Forward Collision Warning
Frontstaufach 35 Liter	Fußgänger- und Radfahrererkennung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: Direktantrieb	Heckscheibenheizung	High Performance audio
Infotainment powered by Android	Innenrückspiegel mit Abblendautomatik	ISOFIX-Befestigung Beifah. u. äuß. Rücks
Kindersicherung elektrisch	Klimatisierung ECC 2-Zonen	Kollisionsvermeidung und -minderung
Kopfstützen vorne und hinten	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel 7 Meter für normale Steckdosen	Ladekabel für Wallboxen u. Ladestationen	LED-Scheinwerfer automatisch
Leuchtweitenregulierung automatisch	Multifunktionslenkrad verstellbar	Navigationssystem
Parkbremse elektrisch	Polestar Connect	Polestar Digital Key
Polster: geprägter Stoff 3D Etched deco	Räder: 19"-Leichtmetall, 5 V-Speichen	Regensensor
Reifendruckkontrolle indirekt	Reifenreparaturset inkl. Kompressor	Schleudertrauma-Schutzsystem
Schlüsselloses Öffnen und Starten	Servotronic	Sicherheitsgurte
Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar	Sitze: Rücksitzbank geteilt umklappbar	Sitze: Vordersitze mit Sitzheizung
Spurassistent (LKA)	Stabilitäts- und Traktionskontrolle	Steckdose 12 V im Kofferraum
Textilfußmatten	Vehicle Deceleration Control	Verkehrszeicheninformationen, RSI
Vertikales Display mit Touchscreen	Wählhebel sechseckig mit Polestar-Symbol	Wegfahrsperre

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





