Volvo XC40 Recharge Plus 70 kWh, SoH 93.84%, okt-22






Chassisnummer	**YV1XZEFV5P2958421**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**07-10-2022**
Eerste afgifte NL	**07-10-2022**
Europese typegoedkeuring	**e9*2007/46*3146*15**
Afgelezen tellerstand	**148.606 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**1930 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**170 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**270**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**70 kWh**
Actierradius	**422 km**
Accu gezondheid	**94 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**ACDC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Grijs**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achterklep elektrisch bediend
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- LED verlichting
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Verstelbare lendesteun
- Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterb.+armsteun+skiluik
- Achteropk verkeer waarsch
- Achterruitverwarming
- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- AEB
- Afwijk. dakkleur
- Alarmsysteem
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun voor
- Bagagedek
- Band.sp.contr.syst.
- BAS
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Bots herkenning+activatie
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Cc adapt + Stop&Go+stuurh
- Comfortstoel(en)
- Connected services
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- Dodehoekdetectie met corr
- Draadloze telefoonlader
- EBD
- Elek. achterklep met sens
- ESP
- Forward Collision Warning
- Geluidsimulator
- Glans exterieur delen
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Hoofdsteunen actief
- In delen neerkl. achterb.
- Interieur voorverwarming
- Keyless entry
- Keyless start
- Knie airbag(s)
- Kruisend verkeer detectie
- L.m. velgen 5-spaaks 19"
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Parkeersensor voor
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- RSC
- Sportstuur
- Spraakbediening
- Stoelen in hoogte verst.
- Stuurwiel verwarmd
- Uitwijk assistent
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Vervolgbotsing preventie
- Voll. dig. instr. paneel
- Warmtepomp
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) a.
- Zij airbag(s) v.









Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**07-10-2028**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot	**137.301 km**	Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**





Banden


Velggrootte	**19"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Michelin**	**All Season band**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Michelin**	**All Season band**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Michelin**	**All Season band**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Michelin**	**All Season band**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			


Carrosserie inspectie

Blueprint





Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Dak	krasje(s)
3		Motorkap	steenslag
4		Voorbumper	kras(sen) bumper
5		Rechter voorscherm	kras(sen)
6		Buitenspiegel rechts	kras(sen) spiegel
7		Rechter achterscherm	kras(sen)
8		Achterbumper	kras(sen) bumper

9	 	Velg linksachter	geschaafd