HYUNDAI

COMPLETE VEHICLES
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Übereinstimmungsbescheinigung
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Certificat de Conformité
Certificate of Conformity
Certificato di Conformità
Conformiteitscertificaat
Świadectwo Zgodności
Certifikat o skladnosti
Certificado de Conformidad

046CC0141704
www.PS-Team.de

Part 1

The undersigned I. K. OH GENERAL MANAGER hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):	Hyundai
0.2. Type:	BC3
- Variant:	B5P81
- Version:	D71CW3
0.2.1. Commercial name(s):	i20
0.2.3. Identifiers:	
0.2.3.1. Interpolation family's identifier:	IP-050667-NLH-1
0.2.3.2. ATCT family's identifier:	AT-050664-NLH-1
0.2.3.3. PEMS family's identifier:	05-HAO-4-0
0.2.3.4. Roadload family's identifier:	RL-050010-NLH-1
0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier:	-
0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:	N/A
0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:	EV-270001-NLH-1
0.4. Vehicle category:	M1
0.5. Company name and address of manufacturer:	
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.,34742 Kozyatagi,Istanbul/Turkey	
0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:	
On the left hand B-post, bonded	
Location of the vehicle identification number:	
Under the right front seat	
0.9. Name and address of the manufacturer's representative:	
Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH; Hyundai Platz, 65428 Rüsselsheim, Germany	
0.10. Vehicle identification number:	NLHBR51GGNZ199607
0.11. Date of manufacture of the vehicle:	20.06.2022

conforms in all respects to the type described in approval e5*2007/46*0121*03 granted on 04.02.2022
and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric
units for the speedometer and metric units for the odometer

Place , Date and Signature HMC 21.10.2022

Part 2

General construction characteristics	
1. Number of axles:	2 and wheels 4
3. Powered axles (number, position, interconnection):	1, Front
3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated	non-automated
Main dimensions	
4. Wheelbase:	2580 mm
4.1. Axle spacing:	1-2: 2580 mm 2-3: mm 3-4: mm
5. Length:	4075 mm
6. Width:	1775 mm
7. Height:	1455 mm
Masses	
13. Mass in running order:	1190 kg
13.2. Actual mass of the vehicle:	1233 kg
16. Technically permissible maximum masses	
16.1. Technically permissible maximum laden mass:	1660 kg
16.2. Technically permissible mass on each axle:	1. 900 kg 2. 870 kg
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination:	2770 kg
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1. Drawbar trailer:	- kg
18.3. Centre-axle trailer:	1110 kg
18.4. Unbraked trailer:	450 kg
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:	75 kg

3874345

GS732184

Power plant

20. Manufacturer of the engine: Hyundai or Kia
21. Engine code as marked on the engine: G3LF
22. Working principle: Spark ignition / 4-stroke
23. Pure electric: no
23.1. Class of Hybrid [electric] vehicle: NOVC-HEV
24. Number and arrangement of cylinders: 3; Inline
25. Engine capacity: 998 cm3
26. Fuel: Hybrid Petrol/Electric
26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual-fuel: Mono fuel
26.2. (Dual-fuel only)
27. Maximum power
27.1. Maximum net power: 88,30 kW at 6000min-1
(internal combustion engine) :
27.3. Maximum net power: 12.20 kW (electric motor)
27.4. Maximum 30 minutes power: 7.94 kW (electric motor)

28. Gearbox (type): Automatic
28.1. Gearbox ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

28.1.1. Final drive ratio: -
28.1.2. Final drive ratios

1st gear	2nd gear	3rd gear	4th gear	5th gear	6th gear	7th gear	8th gear
-	-	-	-	-	-	-	-

Maximum speed

29. Maximum speed: 190 km/h

Axles and suspension

30. Axle(s) track: 1. 1531 mm 2. 1536 mm
35. Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of rolling resistance coefficients (RRC) and tyre category used for CO2 determination:
Axle1 : 215/45R17 91V 7.0Jx17/ET54 / B/C1
Axle2 : 215/45R17 91V 7.0Jx17/ET54 / B/C1

Brakes

36. Trailer brake connections -

Bodywork

38. Code for bodywork: AB(hatchback)
40. Colour of vehicle: grey
41. Number and configuration of doors: 5; 2 left, 2 right, 1 rear
42. Number of seating positions (including the driver): 5
42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: -
42.3. Number of wheelchair user accessible position: -

Environmental performances

46. Sound level
- Stationary: 76,00 dB(A) at engine speed : 3750 min-1
- Drive-by: 67,00 dB(A)

47. Exhaust emission level: Euro 6 AP
47.1. Parameters for emission testing of Vind
47.1.1. Test mass, kg: 1313
47.1.2. Frontal area, m2: 2.18
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the the front grille, cm2: -
47.1.3. Road load coefficients
47.1.3.0. f0, N: 128.9
47.1.3.1. f1, N/(km/h): -0.273
47.1.3.2. f2, N/(km/h) 2: 0.03538
47.2. Driving cycle
47.2.1. Driving Cycle class: 3b
47.2.2. Downscaling factor (fdsc): -
47.2.3. Capped speed: no
48. Exhaust emissions: EC715/2007*2018/1832AP
1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) or WHSC (EURO VI)
CO: 173,9 mg/km
THC: 24,3 mg/km
NMHC : 20.9 mg/km
NOx: 23,1 mg/km
THC+NOx: - mg/km
NH3 :
Particulates (mass) : 0,090 mg/km
Particles (number) : 0.27E + 11
2.2. test procedure: WHTC (EURO VI)
48.1. Smoke corrected absorption coefficient: -(m-1)

48.2. Declared maximum RDE values

	Complete RDE trip:	Urban RDE trip:
NOx:	60mg/km	60mg/km
Particles (number) :	6E+11	6E+11

49. CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains, except pure electric vehicles

NEDC Values	CO2 emissions	Fuel consumption
Urban conditions:	- g/km	- l/100 km
Extra-urban conditions :	- g/km	- l/100 km
Combined:	- g/km	- l/100 km
Weighted, combined :	- g/km	- l/100km
Deviation factor		N/A
Verification factor		N/A

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined)	Wh/km
Electric range	km

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): Yes
3.1. General code of the eco-innovation(s): e5 32 + e5 37
3.2. Total CO2 emissions savings due to the eco-innovation(s)

3.2.1. NEDC savings: - g/km
3.2.2. WLTP savings: 1.8 g/km
4. All power trains, except pure electric vehicle, under Commission Regulation(EU) 2017/1151

WLTP values	CO2 emissions	Fuel consumption
Low:	156 g/km	6.9 l/100 km
Medium:	115 g/km	5.1 l/100 km
High:	101 g/km	4.4 l/100 km
Extra High	127 g/km	5.6 l/100 km
Combined:	120 g/km	5.3 l/100 km
Weighted, combined	- g/km	- l/100 km

5. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles, under Commission Regulation (EU) 2017/1151
5.1. Pure electric vehicles

Electric energy consumption	- Wh/km
Electric range	- km
Electric range city	- km

5.2. OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (ECAC,weighted) :	- Wh/km
Electric range (EAER)	- km
Electric range city (EAER city)	- km

Miscellaneous

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with point 5 of Part A of Annex I to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council:
52. Remarks:
13:1190*35:215/45R17 91V,LM-Rad 7.0Jx17/ET54;215/45ZR17 91Y, LM-Rad 7.0Jx17/ET54*



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : glanzgedrehtes Leichtmetalrad vorne rechts verkratzt



Bild 14 : Leichtmetalrad vorne links verschrammt



Bild 15 : Rückspiegelkappe rechts verschrammt

DEKRA-Nr: 0571 / 028875 / 2026 / B076326000256 vom 15.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 144 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.01.2023	Letzte Zulassung	26.01.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	i20 (BC3)(08.2020->) / i20 1.0 T-GDI N-Line Mild-Hybrid (EURO 6d)(OPF)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHBR51GGNZ199607
HSN / TSN	5984 / ABP	DAT €uropa-Code®	013450621180002
DAT Marktindex	DE001 6306	Km-Stand abgelesen	39506
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	88
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	AURORA GRAY PRL. / A7G	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 45 R 17 91 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	rechts	215 / 45 R 17 91 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
2	links	215 / 45 R 17 91 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	rechts	215 / 45 R 17 91 Y	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Phantom Black, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Doppelendrohr Auspuffanlage, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 7x17, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht-Paket, Mild-Hybrid 88 kW (Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI), Mineraleffekt-Lackierung Mangrove Green, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 215/45 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen lackiert, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
80689	Motor 1,0 Ltr. - 88 kW T-GDI Mild-Hybrid
3327	Smart-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 14.01.2026 bei Kilometerstand 32.346

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. glanzgedrehtes Leichtmetalrad vorne rechts verkratzt, erneuern (Bild 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Rückspiegelkappe rechts verschrammt, (Bild 15)
Leichtmetalrad vorne links verschrammt, (Bild 14)