DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW0 TW005511	Erstzulassung	24.02.2026	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS3983	Laufleistung	25 583 km
Modell	MOKKA B EDITION 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden				




Lose Teile

Bordwerkzeug	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✖

Reifen



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

2



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Türeinstieg
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

4

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-