MACADAM

# Volkswagen ID.4 '21 BEV

**Voertuiginformatie**

Merk:**Volkswagen**
Kenteken:**N017JZ**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**ID.4 '21 BEV**
Chassisnummer:**WVGZZZE2ZNP012179**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**109 kW**
Versie:**ID.4 52kWh 109 Pure**
1ste tenaamstelling**03-11-2021**
Kilometerstand:**205942 km**
Aantal deuren:

**Samenvatting schade**

| | |
|---|---|
| **Achterzijde** | 3 |
| **Interieur** | 1 |
| **Links** | 2 |
| **Rechts** | 4 |

**Commerciële foto's**






















N-017-JZ


13.0°C
D / B
PARK
N
R
205942 km
83 %
227 km




WVGZZZE2ZNP012179















10:04
13.0°c
Navigatie wordt gestart ...
Geen apparaat actief.
Laden
Telefoon
22.0
MENU
CLIMA
ASSIST
MODE


Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 02/11/2026
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
89,23%
Status van de gezondheid (SOH)*
Volkswagen ID4
VIN : WVGZZZE2ZNP012179
Kilometerstand : 205.942 km
* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA



**Opties volgens de inspecteur**

Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

**Schade**

**Bumper A**
Kras(sen)
Vervangen
Achterzijde








**Bumper A L hoek**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





**Deksel/Dop**
Gebroken
Vervangen
Interieur





**Deur A R**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





**Kofferklep**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Achterzijde





**Scherm A R**
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





**Scherm V L**
Vervormd / Geforceerd
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





**Scherm V R**
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts






**Sierlijst wielkast RA**
Kras(sen)
Vervangen
Rechts





**Sierlijst wielkast VL**
Vervormd / Geforceerd
Vervangen
Links





**Banden**

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
**Voor Links**
Zomer
235/60/18/103/V
Pirelli
2,8 mm
**Voor Rechts**
Zomer
235/60/18/103/V
Pirelli
1,5 mm
**Achter Links**
Zomer
235/60/18/103/V
Bridgestone
5,2 mm
**Achter Rechts**
Zomer
235/60/18/103/V
Bridgestone
4,4 mm

**Inspectie**

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

**Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:**

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.