BMW

BMW 5 LIMOUSINE (G60)(07.2023->) 520 D M SPORT MILD-HYBRID 145 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 145 KW DIESEL) 4-TÜRIG

VIN: WBA11FL050CW51233



Beschreibung


Kennzeichen M-TA3392	**Zulassungsdatum** 13/10/2025	**Laufleistung** 33072 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2023	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Limousine	**CO2** 147	**Hubraum** 1995
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Hinterradantrieb (RWD)	**Max. Leistung** 145 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig


Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Rückspiegelglas / Innenraum Innen	Gebrochen	Ersetzen






002	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren





003	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




005	Türeinstieg / Hinten Links	Kratzer	Lackieren







006	Seitenwand / Hinten Links	Delle	Smart Repair




007	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Polieren




008	Tür / Vorne Rechts	Steinschlag	Lackieren



009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
010	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [x] Reifenreparatur-Kit komplett

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	6.7 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	6.5 mm
Hinten Links	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	4.6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225/55/18 102 H Winter	4.5 mm

Kommentar

Fzg nass

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung


Navigation



Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Rückspiegelglas / Innenraum Innen / Gebrochen



Rückspiegelglas / Innenraum Innen / Gebrochen



Rückspiegelglas / Innenraum Innen / Gebrochen




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer




Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Links / Kratzer




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Steinschlag

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.