








A104 - D26100920405

Citroën Berlingo Fourgon (09.2018->)

VIN	VR7EFYHYCMJ621579
Immatriculation	FZ-060-PZ
Kilométrage	51361 KM
Première immatriculation	31/05/2021
Couleur carrosserie	BLANC



Compteur



Immatriculation



VIN


Annexe Photographies des dommages Extérieur

Aile avant gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture









Porte avant gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Destickage complet

Type	Carrosserie pas d'origine
Mode de réparation	MEM - Mémoire



Panneau ARG

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture





Jante arrière gauche

Type	Déformé
Mode de réparation	E - Echange







Pare chocs arrière

Type	Déformé (Pare-chocs NON PEINT)
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture








Porte de malle arrière droit

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Porte de malle arrière gauche

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement





Coin de Pare-chocs ARD

Type	Rayures Griffures (Pare-chocs NON PEINT)
Mode de réparation	F - Forfait

Panneau ARD

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Panneau ARD

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Moulure porte ARD

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait

Porte avant droite

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Bas de caisse droit

Type	Enfoncements étendus

Annexe Photographies des dommages Intérieur

Nettoyage intérieur complet

Type	Plus de deux éléments tâchés

Controles pneumatiques

Planche de photographies commerciales










Maintenance
& Services




CITROËN
BERLINGO VAN
GUIDE ESSENTIEL


CITROËN
BERLINGO VAN
GUIDE ESSENTIEL







