Historial del Vehiculo -5144-MJW

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
5144-MJW	30/07/2024	83264	LUNAS	7N0955609 - BASE SENSOR PARABRISAS TRW
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES T.
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5144-MJW	30/07/2024	83264	LUNAS	Mano de Obra Chapa: *PARABRISAS ATERMICO
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES T.
5144-MJW	30/07/2024	83264	LUNAS	3G8845011AMNVB - *PARABRISAS ATERMICO
5144-MJW	30/07/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES T.
5144-MJW	30/07/2024	83264	LUNAS	Z00W90901 - *EQ. SELLADO PARABRISAS
5144-MJW	30/07/2024	83264	LUNAS	Mano de Obra Chapa: RECALIBRACIÓN ADAS
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	AdBlue
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Líquido lavaparabrisas
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20 OEM
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Filtro antipolen
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Serv inspección 60000 KM
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	TORNILLOS TAPA CART
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	Filtro aceite
5144-MJW	29/04/2024	57592	REV Long Life 02	MANO DE OBRA
5144-MJW	28/11/2025	180117	2 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	28/11/2025	180117	2 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	28/05/2025	140011	2 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	28/05/2025	140011	2 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Líquido lavaparabrisas
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Cubre carter tornillo -
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Filtro aceite
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	Escobilla limpialuna tr
5144-MJW	26/12/2023	29707	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Aceite motor - 00W20

5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Tornillo bandeja cubrecarter -
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Líquido frenos
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Filtro combustible
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Filtro aceite
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Rellenar niveles
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Serv insp filtro combustible
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Serv inspección filtro aire
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Filtro aire
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	MANO DE OBRA
5144-MJW	26/09/2025	162471	REV Long Life 06	Serv inspección aceite
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Tornilleria -
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Aceite caja velocidades
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Aceite motor - 00W20
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Cubre carter tornillo -
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Filtro aceite
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Filtro antipolen
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	MANO DE OBRA
5144-MJW	26/05/2025	135765	REV Long Life 05	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	21/10/2024	90943	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno tr
5144-MJW	21/10/2024	90943	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno tr iz
5144-MJW	21/10/2024	90943	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno tr dr
5144-MJW	21/10/2024	90943	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
5144-MJW	21/10/2024	90943	SISTEMA DE FRENADO	TORNILLERIA - TORNILLERIA
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Pastillas freno tr
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Filtro aceite
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W20
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Serv inspección 120000 KM
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	M.O. General
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Filtro antipolen
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Pastillas freno dl
5144-MJW	20/12/2024	107178	REV Long Life 04	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	20/11/2025	177117	2 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	20/11/2025	177117	2 NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
5144-MJW	20/11/2025	177117	2 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Filtro aceite
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Aceite motor - 00W20
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Jgo escobillas limpia
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Filtro antipolen
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Rellenar niveles
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Escobilla limpialuna tr

5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	MANO DE OBRA
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Pastillas freno tr
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Serv inspección 180000 KM
5144-MJW	18/02/2026	197807	REV Long Life 06	Tornillo bandeja -
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CENTRO PARAGOLPES D. H/7-20
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	- - MONTAJE,EQUIL,VALVULA NEUMATICO D.D
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA DEL. DCHA.
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO H/8-18
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	3G8998479A - KIT REP. FARO DCHO. P/LUZ DIURNA
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	3G86010258Z8 - LLANTA ALEACION D.D. 17" INVIERNO PLATA
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CENTRO PARAGOLPES D. H/7-20
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO H/8-18
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5144-MJW	15/12/2023	29707	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5144-MJW	15/05/2025	135766	LUNAS	Mano de Obra Chapa: PARABRISAS ATERM.P/SENSOR
5144-MJW	15/05/2025	135766	LUNAS	3G8845011JNVB - PARABRISAS ATERM.P/SENSOR
5144-MJW	15/05/2025	135766	LUNAS	8S0857945 - *SOPORTE RETROVISOR
5144-MJW	15/05/2025	135766	LUNAS	7N0955609 - BASE SENSOR PARABRISAS TRW
5144-MJW	15/05/2025	135766	LUNAS	Z00W90901 - *EQ. SELLADO PARABRISAS
5144-MJW	14/04/2026	211342	SISTEMA DE FRENADO	Pastillas freno dl
5144-MJW	14/04/2026	211342	SISTEMA DE FRENADO	MANO DE OBRA
5144-MJW	14/04/2026	211342	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl dr
5144-MJW	14/04/2026	211342	SISTEMA DE FRENADO	Disco freno dl iz
5144-MJW	14/04/2026	211342	SISTEMA DE FRENADO	Tornilleria -
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Filtro aire
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Filtro aceite
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Arandela / tapón cárter
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	323863950 - *AMORTIGUAC Y
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Tasas reciclado residuos
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Filtro combustible
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Jgo escobillas limpia
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Cubre carter tornillo -
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8821142 - SOPORTE ALETA D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Escobilla limpialuna tr
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8998226 - *KIT PATILLAS
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8831056AK - PUERTA DEL. DCHA.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CAPOT DELANTERO D/11-18
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	MANO DE OBRA
5144-MJW	09/08/2024	83264	REV Long Life 03	Pastillas freno dl
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA.

5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8837701A5AP - GOMA CONTOR. PTA.D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8853688DPJ - *ANAGRAMA ALETA D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8804594 - *SOPORTE DL ALETA DL DR
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G88533323Q7 - INSERTO MOLD.PTA.D.D. CROMO
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CAPOT DELANTERO D/11-18
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8941114C - FARO DCHO. LED Cpto. H/7-20
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8853688RDPJ - ANAGRAMA PUERTA D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - CRISTAL ESPEJO D.ELECTR.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Lateral d. ALETA D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.D.D. D/7-21
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8807178 - GUIA D.PARAG.D. H/7-20
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Lateral d. ALETA T.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Lateral d. ALETA T.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MANILLA EXT.PTA.T.D. H/3-17
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Lateral d. ALETA D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUERTA DEL. DCHA.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - MANILLA EXT.PTA.D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUNTA PARAG.D.D. D/7-21
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANILLA EXT.PTA.D.D. D/12-20
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Lateral d. PUERTA T.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Lateral d. PUERTA T.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - CUERPO ESPEJO D.ELECTRICO
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: MANILLA EXT.PTA.D.D. D/12-20
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - *ANAGRAMA ALETA D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANILLA EXT.PTA.T.D. H/3-17
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - CUERPO ESPEJO D.ABATIBLE
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: REJILLA DCHA.PARAG.D. D/7-20
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - TAPA ESPEJO D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - GUARNECIDO PTA.D.D.
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.D.D. D/7-21
5144-MJW	09/08/2024	83264	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - LUNA DESC. PTA.D.D.
5144-MJW	08/03/2024	46127	2 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245/40R19 94W P-ZERO / Turismo/ VERANO
5144-MJW	08/03/2024	46127	2 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245/40R19 94W P-ZERO / Turismo/ VERANO
5144-MJW	06/04/2026	208938	DISTRIBUCION/CORREAS	MANO DE OBRA
5144-MJW	06/04/2026	208938	DISTRIBUCION/CORREAS	Kit de distribución
5144-MJW	06/04/2026	208938	DISTRIBUCION/CORREAS	Anticongelante
5144-MJW	06/04/2026	208938	DISTRIBUCION/CORREAS	Tornilleria -
5144-MJW	06/04/2026	208938	DISTRIBUCION/CORREAS	Correa accesorios
5144-MJW	05/08/2024	81240	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	05/08/2024	81240	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	05/08/2024	81240	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO
5144-MJW	05/08/2024	81240	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 245/40R19 98Y XL CNTSF3 / Turismo/ VERANO

5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8823745 - *CUBIERTA
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8805903C9B9 - CENTRO PARAGOLPES D. H/7-20
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8807177F - *GUIA I.PARAG.D.
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8805977C - PLASTICO PASE ALETA D.I. TRASERO
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8853677E041 - *REJILLA CENT.PARAG.D.
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8805911J - PLASTICO PASE ALETA D.I. DELANTERO D/4-20
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CUBIERTA
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *REJILLA DELANTERA
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8853651BLZLL - *REJILLA DELANTERA
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *GUIA I.PARAG.D.
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CENTRO PARAGOLPES D. H/7-20
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	701867299E9B9 - *CLIPS
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3G8807795CGRU - PUNTA PARAG.D.I. D/7-21 R-LINE
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PUNTA PARAG.D.I. D/7-21 R-LINE
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PLASTICO PASE ALETA D.I. DELANTERO D/4-20
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *REJILLA CENT.PARAG.D.
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: PUNTA PARAG.D.D.
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *SENSOR RADAR REGULAR
5144-MJW	03/12/2024	107187	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUNTA PARAG.D.I. D/7-21 R-LINE

Informe de tasación



VOLKSWAGEN ARTEON

R-LINE 2.0 TDI 110KW (150CV) DSG S BRAKE

VIN	WVWZZZ3HZPK007021
Primera matriculación	16/8/2023
Kilometraje del vehículo	228.053 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	1/9/2026 14:07:29	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	16/8/2023
Modelo	ARTEON	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZ3HZPK007021	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	245/40 R 19 98 Y	Todas las estaciones	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Tapizado De Techo

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños




10 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe


Exterior





3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Capó

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reparación Parabrisas



6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Maneta exterior puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar Y Pintar





11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




12 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Llanta alu Tras Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



16 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



17 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



18 | Llanta alu Tras Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Informe de tasación

Fotos comerciales





