Nissan

VIN: VNVK1400669961858



Description

N° d'immatriculation
2CVZ072

Date de 1ère immatriculation
16/12/2022

Odomètre
36663 km

Couleur
Gunmetal Grey

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
-

Generation
-

Cylindrée
999

Puissance
70 KW

Equipements véhicule

Climatisation manuelle

Régulateur de vitesse

Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
20/10/2026

Date de validation de l'inspection
21/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Double de clé / -	Manquant	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




002	Enjoliveur de roue / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Echange





003	Enjoliveur de roue / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Echange






004	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation





005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable


006	Pare-chocs / Avant [1] Peint : Oui	Rayure	Réparation








007	Pavillon / -	Dépôt chimique	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Becquet / Arrière Peint : Oui	Dépôt chimique	Lustrage


009	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable




010	Pare-brise / -	Rayure	Echange






[1] Rayures + enfoncement

Éléments amovibles

- [x] Certificat de Conformité
- [x] Clé carte
- [x] Porte documents
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [ ] Double de clé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	VREDESTEIN	195/55/16 Toutes saisons	6 mm
Avant Droit	VREDESTEIN	195/55/16 Toutes saisons	6 mm
Arrière Gauche	VREDESTEIN	195/55/16 Toutes saisons	7 mm
Arrière Droit	VREDESTEIN	195/55/16 Toutes saisons	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit


Odomètre




Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Double de clé / - / Manquant



Enjoliveur de roue / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur de roue / Avant Droit / Rayure




Enjoliveur de roue / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur de roue / Arrière Droit / Rayure



Enjoliveur de roue / Arrière Droit / Rayure



Enjoliveur de roue / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure




Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Becquet / Arrière / Dépôt chimique



Becquet / Arrière / Dépôt chimique



Becquet / Arrière / Dépôt chimique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-brise / - / Rayure



Pare-brise / - / Rayure



Pare-brise / - / Rayure



Pare-brise / - / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.