EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES,Manager RHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **OPEL**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **P**
	Version	: **HNKS-Y1T700**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **CORSA**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HNK___ATN8544B-VR3
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HNS_____0402-VR3
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-EQ
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP2ATN85045-VR3
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HN_CMPD___5404-VR3

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS	
	2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VXKUPHNK3R4192832**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **12/06/2024**

mit dem in der am **19/04/2024** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*31** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 12/06/2024

Isabelle ONNO-JACQUES
Manager Regulation & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 27/06/2024

OPEL

A. Marx
Head of Opel Germany
OPEL
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HD982035
DE0509

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2540 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2540 mm
5.	Länge	:	4055 mm
6.	Breite	:	1745 mm
7.	Höhe	:	1435 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1203 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	759 kg
		2.:	444 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1221 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	1645 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	890 kg
		2.:	870 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	2845 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1200 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	580 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	55 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN05
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	74 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 0.2807
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0636	0.1085	0.1654	0.2194	0.2621	0.3225	0.399	0.4796	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 192 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1500 mm
		2.: 1500 mm

35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen

1.: 195/55 R16 91H	- 6.5J16ET38	- C1 A
2.: 195/55 R16 91H	- 6.5J16ET38	- C1 A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	: weiß
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0173615
www.PS-Team.de

VIN: VXKUPHNK3R4192832

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min^{-1} ; Fahrgeräusch : 66 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EA**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1291 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 112.1 N

47.1.3.1. f1 : -0.182 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03428 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EA**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	314.4	24.9	22.5	31.1	-	-	0.39	2.7 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	156	126	109	131	127
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.9	5.6	4.8	5.8	5.6

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.97

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	- -	- -	- -			
A2	185/65 R15 81H 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	- -	- -	- -			

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Laufleistung



Servicebestätigung 5

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung oder in der ausgehändigten Wartungsübersicht genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung oder der ausgehändigten Wartungsübersicht.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion ☐
Datum km
Motoröl
Qualität:
Viskosität: SAE W-
Frostschutzmittel, Kühlmittel °C

Ja	Nein	
☐	☐	Batterie (Funkfernbedienung)
☐	☐	Pollenfilter
☐	☐	Luftfiltereinsatz
☐	☐	Keilrippenriemen
☐	☐	Zahnriemen
☐	☐	Kraftstofffilter
☐	☐	Getriebeöl
☐	☐	Bremsflüssigkeit
☐	☐	Reifenreparaturset
☐	☐	Bremsbeläge vorn/hinten
☐	☐	Zündkerzen
☐	☐	Kühlmittel
☐	☐	Ionenfilterelement
☐	☐	Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift der Werkstatt

Service Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion ☐
Datum 10.10.25 km 11063
Motoröl
Qualität:
Viskosität: SAE 5W-30
Frostschutzmittel, Kühlmittel -25 °C

Ja	Nein	
☐	☒	Batterie (Funkfernbedienung)
☒	☐	Pollenfilter
☐	☒	Luftfiltereinsatz
☐	☒	Keilrippenriemen
☐	☒	Zahnriemen
☐	☒	Kraftstofffilter
☐	☒	Getriebeöl
☐	☒	Bremsflüssigkeit
☐	☒	Reifenreparaturset
☐	☒	Bremsbeläge vorn/hinten
☐	☒	Zündkerzen
☐	☒	Kühlmittel
☐	☒	Ionenfilterelement
☐	☒	Kühlmittel Brennstoffzelle

Stempel und Unterschrift der Werkstatt
KADEA Berlin GmbH
Bessemerstraße 82 • 12103 Berlin
Tel.: 030 - 7 50 60
Fax. 030 - 7 50 61 591

Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Dach, mehrfach eingedellt




Bild 16 : Dach, mehrfach eingedellt




Bild 17 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 18 : Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt




Bild 20 : Dach, mehrfach eingedellt




Bild 21 : Dach, mehrfach eingedellt




Bild 22 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 23 : LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 24 : LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt



Bild 25 : Schweller rechts,verschrammt, eingedellt




Bild 26 : Schweller rechts,verschrammt, eingedellt



Bild 27 : Schweller rechts,verschrammt, eingedellt



Bild 28 : Reifen vorne rechts, Auswaschung in der Lauffläche




Bild 29 : Reifen vorne rechts, Auswaschung in der Lauffläche

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5995908
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	GS Line 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	25.504,18
VIN	VXKUPHNK3R4192832
Erstzulassungsdatum	1.7.2024
Kennzeichen	M DF1791

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5995908 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026115262	15.09.2026	| Beifahrerseite Seitenschweller| Dach	
2025100713	16.01.2025	| Frontscheibenwischer	
2025102809	23.02.2025	| Heckklappe| Stoßfänger hinten	1.940,50
2025118703	10.12.2025	| Stoßfänger hinten	4.609,63

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B076225000238 vom 09.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	16.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 148 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Stoßfänger hinten. (Laut Kunde)

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.07.2024	Letzte Zulassung	25.07.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Automatik GS
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNK3R4192832
HSN / TSN	2525 / AAP	Schlüssel-Nr.	10017373
Km-Stand abgelesen	22942	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLATE STANDARD / Uni	Polster / Farbe	Lederoptik/Stoff / Schwarz/Grau/Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /S	6 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	6 mm
2	links	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	7 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 V	Falken / Euroallseason AS-210 MFS	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2030			

A/ Ganzjahres; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Active Aero Shutter: Kühlergrill mit aktiv gesteuertem Lufteinlass, Adaptives Bremslicht, Airbagsystem, Aluminium-Sportpedale, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, B-Säulen in Hochglanzschwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach-Designlinie, in Schwarz, Dachhimmel, Schwarz, Dachspoiler Sport, Dekorleiste Silent Black/Liquid Palladium, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fahrmodi: 3 einstellbare, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heiz- und Belüftungssystem mit Pollenfilter, Hochschaltempfehlung über Anzeige im Fahrerinfodisplay, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Dach in Kontrastfarbe Schwarz, Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Sonnenblende Fahrer- und Beifahrer, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, OpelConnect mit Telematikdiensten, Ottopartikelfilter, Paket: Tech-Paket Corsa, Parkbremse, elektrisch, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff (GS), Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetallräde (5 Doppelspeichen), Diamond Cut, in Hochglanzschwarz, 7 J x 17, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Beifahrersitz, 4-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz, 6-fach manuell einstellbar, Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60 :40 geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze vorn, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Stoßfänger in Sport-Optik, vorn und hinten, Toter-Winkel-Warner, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zündschlüssel (2)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
RE07	Klimatisierungsautomatik
0MP0	Lackierung: Uni
PR05	LED-Nebelscheinwerfer
ZJF6	Paket: Infotainment-Paket
NA01	Paket: Komfort-Paket
WV68	Paket: Tech-Paket GS
Mi19	Räder: Leichtmetallräder (8 Speichen) in Schwarz 6,5 J x 16

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 10.10.2025 bei Kilometerstand 11.063
bis Wartung verbleiben:	1.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 15, 16, 17, 20, 21)
2. LM-Felge vorne rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 22, 23)
3. LM-Felge hinten rechts, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 24)
4. Schweller rechts,verschrammt, eingedellt, instandsetzen (Bild 25, 26, 27)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, Lackierung, zerkratzt,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt, (Bild 18, 19)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	6 mm	AS

Legende A/ Ganzjahres /S Schaden /O Original