DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	VF3LRHNSK LS331325	Kilométrage	101 116 km	Energie	Essence
Immatriculation	FX782TE	Date d'immatriculation	11/03/2021	Cylindrée	1499
Marque	PEUGEOT	Niveau carburant	0 %	Transmission	Automatique
Modèle	308IISW-2013	Genre	VP	Vitesses	6
Carrosserie	Break	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR




Autres informations techniques

Peinture Métalisée	Kit roue secours Complet ✓	Manuel d'utilisation ✓
Véhicule Roulant - OK -		Carnet de garantie ✓
Moteur fonctionnant - OK -		Carnets de bord ✓
Batterie fonctionnelle - OK -		Double clefs ✗
Boîte de vitesse fonc. - OK -		

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 205/55/16 V Eté 3.5 mm




Michelin 205/55/16 V Eté 3.5 mm



Kit hiver

Michelin 205/55/16 V Hiver 4.0 mm



Michelin 205/55/16 V Hiver 4.0 mm



DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Dommages

1



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante alu 16'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

5



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Jante alu 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Plaques d'immatriculation
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

10



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

12



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

superficielle

13



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

14



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

16



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation
	superficielle

17



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

18



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)