Rapport d'inspection



PEUGEOT 208

-

Immatriculation

VIN	VR3UPHNEKL5046630
Kilométrage	91 914 km
Première immatriculation	30/09/2021
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	Berline
Modèle	208	Nbre portes	5
VIN	VR3UPHNEKL5046630	Nbre sièges	2
Première immatriculation	30/09/2021	Transmission	Avant
Kilométrage	91 914 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule société	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Non	Manuel d'utilisation	Non
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Cache bagages	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Compresseur	Oui
Véhicule roulant	Oui	Kit réparation	Oui
Niveau carburant	75	Nature de peinture	Opaque
GPS	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,5 mm	Continental	195/55 R 16 91 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Avant	Droite	4,8 mm	Continental	195/55 R 16 91 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,7 mm	Continental	195/55 R 16 91 V	4 Saisons	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,4 mm	Continental	195/55 R 16 91 V	4 Saisons	Aluminium	Non


Rapport d'inspection

DOMMAGES




Aile ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**

Porte ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Peindre**




Pneu ARG

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**






Jante alum. ARG

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**

Rapport d'inspection












Jante alum. AVD

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Revêtement assise siège AVG

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**

Rapport d'inspection





Carrosserie

Type de dommage	**Pas d'origine**
Mode de réparation	**Acceptable**

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES







