Mercedes

VIN: W1K2132121B086987



Description

N° d'immatriculation
2CET908

Date de 1ère immatriculation
27/06/2022

Odomètre
112104 km

Couleur
NAUTIK BLUE - METALLIC PAINT

Année modèle
2020

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

CO2
159

Cylindrée
1597

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
9

Roues Motrices
Arrière (RWD)

Puissance
118 KW

Equipements véhicule

Climatisation automatique
Allumage automatique des feux
Allumage automatique des essuie-glaces
Hayon hydraulique
Jantes alliage
Rétroviseur rabattable électriquement
Sellerie réglable électriquement
Sellerie chauffante
Régulateur de vitesse
Système d'aide au stationnement
Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
21/10/2026

Date de validation de l'inspection
22/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés



Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections


#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Pavillon / -	Enfoncement	Acceptable






002	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable

003	Capot / - [1]	Enfoncement	Réparation







004	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable




005	Entrée de porte / Avant Droit [2]	Enfoncement	Réparation




006	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

007	Lunette AR / Arrière Vitre surteintée : Oui	Rayure	Lustrage





[1] + eclats

[2] + enfoncement

Éléments amovibles

- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	225/55/17 Été	8 mm
Avant Droit	GOODYEAR	225/55/17 Été	8 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225/55/17 Été	8 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225/55/17 Été	8 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre




Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre




Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement




Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Lunette AR / Arrière / Rayure



Lunette AR / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.