Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



AUDI A3

AUDI A3 35 TDI Limousine S tronic S line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WAUZZZGY7RA053215**
Kilometerstand (km)	**68.650**
Erstzulassungsdatum	**13.11.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Daytonagrau Perleffekt**
Interieurfarbe	**Stoff Index schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11720674**	Besichtigt am	**09.11.2026 11:14:32**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	4,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl
Hinten	Links	8,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	8,0 mm	Nexen	205/55 R 16 91 H	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Bridgestone	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Fehlt	Ausführen
3 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4 | Alufelge hinten links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Smart Repair
5 | Alufelge vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Smart Repair
6 | Reifen	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
7 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Dach	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt






4 | Alufelge hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Alufelge vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt












6 | Reifen

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Dach

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


MACADAM


MACADAM


HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag:Seiten-Kopf-u.Interaktionsairb.v.	Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV
Antriebs-Schlupf-Regelung	Audi connect N. & S.m.R. & C.	Audi connect Navi. u. Infotainment
Audi pre sense front	Außenspiegel el.einstell- und beheizbar	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Bremsleuchte, dritte	Dachhimmel in Stoff Stahlgrau	Dieselpartikelfilter additivfrei (DPF)
Drehzahlmesser	Einparkhilfe hinten	Einstiegsleisten m. Alu-Einl., bel., S
Elektrische Luftzusatzheizung	Elektromechanische Parkbremse	Elektronische Differentialsperre (EDS)
Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrwerk: Sportfahrwerk	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlichtassistent	Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)	Fußmatten vorn und hinten
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	Geschwindigkeitsr. m. Vorb. ad. Geschw.	Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Innenbeleuchtung	Kindersicherung elektrisch betätigt	Kindersitzbefestigung i-Size und Top Te.
Klimaanlage manuell	Kopfstützen (3) hinten	Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer
Lackierung: Daytonagrau Perleffekt	Lackierung: Uni	Lederlenkrad im 3-Sp.-D.m.Multif.Schaltw
Licht- und Regensensor	Multifunk.Lederlenkrad mit Schaltwippen	Nichtraucherausführung
Paket Assistenzpaket mit MMI Navigation	Paket Business iVm. Assistenzpaket	Rad: Leichtmetallräder - 17 Zoll - 5-Arm
Radio: MMI Radio plus	Reifendruck-Kontrollanzeige	Reifenreparaturset
Scheinwerfer	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte 3-Punkt Automatik
Sitzbezüge in Stoff	Sitze: Normalsitze vorn	Sitzheizung vorn
Spurverlassenswarnung	Start-Stop-System	Steckdose 12 Volt im Fond
Steckdose 12V	Steckdose: USB-Anschlüsse mit Ladefunkt.	Stize: Rücksitzlehne umklappbar
Tagfahrlicht	Telefon: Audi Phone Box	Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün
volldigitales Kombiinstrument in 10,25"	Wegfahrsperre elektronisch	Winterräder, Stahl mit Reifen 205/55R16

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER





