Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i4 Gran Coupe eDrive40 80,7kWh (G26)	Fuel type	Electric
Mileage	44,257	kW	250
VIN	WBY71AW030FN45503	cc	0
First registration date	9/12/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	9/7/2028

Maintenance date	Mileage
9/7/2026	43,659 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Wing RL	Scratch(es)	Paint
2 | Door RL	Scratch(es)	Paint
3 | Bonnet	Dent(s)	Visual depreciation
4 | Bumper F	Scratch(es)	Paint
8 | Bumper moulding RL	Scratch(es)	Replace

Interior

Part	Damage type	Repair mode
6 | Boot carpet	Worn	Replace

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
5 | Door RR	Scratch(es)	No repair
7 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair
9 | Bumper moulding R	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior




1 | Wing RL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




2 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear






3 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Comments: aufbereiten


4 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




8 | Bumper moulding RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Interior




6 | Boot carpet


Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages

5 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

7 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




9 | Bumper moulding R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5


Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		

Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	Michelin	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	Michelin	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/40 R 19 100 Y	Michelin	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/40 R 19 100 Y	Michelin	5.0 mm

Commercial photos


















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY71AW030FN45503
2605 kg
4205 kg
1- 1140 kg
2- 1550 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17 " Leichtmetallräder V-Speiche 851	Abgedunkelte Verglasung	Ablage für Wireless Charging
Ablagemöglichkeiten	Ablagenpaket	AC-Laden
Active Guard Plus	Adaptives M Fahrwerk	AGM-Batterie 50 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion
Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Alarmanlage	Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht
Antiblockiersystem (ABS)	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Auto Start Stop Funktion	Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Schnell-Laden
Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung	BMW Controller
BMW ICONICSOUNDS ELECTRIC	BMW ID	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage
BMW LM Rad Y-Speiche 859M	BMW M 50 Jahre Embleme	BMW M HERITAGE LOGOS
Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter	CO2 Umfang FRFK RKF HO Flash
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
DC- Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Driving Assistant
Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten
elektrisch	Elektrische Antriebseinheit	elektromechanisch
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Entall spezifischer Designumfänge	Entfall berührungsl. Betätigung Heckkl.
Entfall berührungslose Betätigung Heckklappe	Entfall Modellschriftzug	Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur
Entfall Zusatz-Schriftzug außen	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Fahrzeugschlüssel	Fensterheber	Fernlichtassistent
Fondsitze	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours
Galvanikapplikation Bedienelemente	Galvanikapplikation für Bedienelemente	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Handschuhkasten	Harman/Kardon Surround Sound System
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	hinten
Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie	inkl. 2 Fernbedienungen
Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenbeleuchtung
Innenspiegel automatisch abblendend	Instrumententafel in Sensatec	Instrumententafel Sensatec
Interieurleisten Carbon Fibre	Interieurleisten Schwarz hochglänzend	Kältemittel R1234yf
Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Ladeklappe	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern
LED-Scheinwerfer	Lehnenbreitenverstellung Fahrer	Lehnenbreitenverstellung für Fahrer
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer
Lordosenstütze für Fahrer	M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit
M Einstiegsleisten vorn	M Fußstütze und M Pedalerie	M Heckspoiler
M Hochglanz Shadow Line	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Lederlenkrad
M Leuchten Shadow Line	M Portimao Blau metallic	M Shadow Line mit erweitertem Umfang

M Sicherheitsgurte	M Sport	M SPORTBREMSE, ROT HOCHGLAENZEND
M SPORTPAKET PRO	mit Automatic Hold Funktion	Mittelkonsole
Modell M Sport	Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall
Multifunktion für Lenkrad	Parkassistenzsystem	Parkbremse
Parking Assistant	Radschraubensicherung	Regensensor
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Rückfahrkamera
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Serienfahrwerk
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Service Inclusive 4 Jahre	Servotronic
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory
Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter	Sport-Lederlenkrad
Sprachversion deutsch	Standklimatisierung	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Steuerung Infotainment	Storage tray wireless charging
Stoßfängersystem	Teleservices	Variable Sportlenkung
Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	Widescreen Display

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN