BMW

1.5 116D (85KW)

VIN: WBA7M710307L50320



Description

N° d'immatriculation 2CQJ438	**Date de 1ère immatriculation** 18/10/2022	**Odomètre** 79859 km
Couleur BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
CO2 140	**Cylindrée** 1496	**Type de boîte** Manuelle
Motorisation Thermique	**Nombre de vitesses** 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 85 KW		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Equipements véhicule

Série

Accoudoir AV	Advantage	Airbag conducteur et passager
Airbag coté passager désactivable	Airbag lat AV	Alternateur 150 A
Antidémarrage	Batterie 70 Ah	BMW Live habitacle/cockpit
BMW Live habitacle/cockpit Professional	Bouton start-stop	Boîte de vitesses 6 rapports
Carrosserie: 5 portes	Climatisation	Colonne de direction (Volant de direction) Réglage mécanique
Contrôle de traction dynamique (DTC)	contrôle pression pneumatiques	Réception radio digital(e) (DAB)
Différentiel à blocage électronique	Direction assistée Servotronic	dossier AR fractionné
dynamique Contrôle de stabilité (DSC) avec fonctionnalité étendue	Détecteur de pluie / luminosité	Entretien: Véhicule avec Intervalle de vidange d'huile 25000 Km / 24 mois
Equipement Int. inserts Argent quartz mat grenu	Feux AR. LED	filtre à particules (FAP)
Fluide réfrigérant R 1234 YF	Frein de stationnement électromécanique	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)
Jantes alliage léger	Limiteur de vitesse	Lève-vitre électrique AV + AR
Moteur 1,5 litre(s) - 85 kW 12V Turbodiesel Catalyseur	norme de dépollution Euro 6d	Ordinateur de bord
Pack : Connected	Pack : ConnectedDrive Services	Pack Rangement
Connexion USB à l'AR	anneaux d'arrimage compartiment de charge Lat	Système aide au stationnement AV et AR
Pneus 205/55 R16 ..V	Programme de stabilisation d'attelage (TSA)	projecteur LED
Réglage de portée des projecteurs	Régulateur de vitesse avec fonction freinage	réservoir d'urée (SCR) 20,5 litre(s)
Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant	Sellerie : Tissu Grid	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Surtapis velours	Système d'airbag crânien AR	Système d'airbag crânien AV
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Active Guard Plus (assistant maintien de trajectoire, alerte de collision avant)	Système d'assistance de conduite: Performance Control
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Sélecteur profil de conduite	système de personalisation (Personal Profile)
Système de service : Appel de détresse intelligent comprenant TeleServices	Système de service : ConnectedDrive Services	système Start/Stop
Triangle de présignalisation	Blue & Me (Bluetooth avec Cde vocale, prise USB, MP3)	VarEq-méthode marché européen (EU spécifique)
Verrouillage centralisé	Vitrage athermique teinté(e)	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions
éclairage diurne LED		

Optionnel

BMW Live habitacle/cockpit Plus	Capot actif pour protection des piétons	modèle émissions de CO2 (Code 1CB)
Peinture métallisée	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Siège AV droit mécanique réglable(s) en hauteur
Système de service : Système d'appel d'urgence obligatoire	Véhicule sans indication de version	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	02/11/2026	03/11/2026


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable
			
002	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
	  		
003	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Acceptable
			
004	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange
			
005	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Enfoncement	Réparation




007	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Peint	Rayure	Acceptable



008	Pavillon / Extérieur Extérieur [1]	Enfoncement	Acceptable



[1] X2

Éléments amovibles

- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Trousse à pharmacie
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	205/55/16 Été	7 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205/55/16 Été	7 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205/55/16 Été	7 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205/55/16 Été	7 mm


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre


Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Autre



Pare-chocs / Avant / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Recharge kit secours / - / Manquant




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pavillon / Extérieur Extérieur / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.