DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACL0 SJM07358	Erstzulassung	29.09.2025	Außenfarbe	Snow, Fahrzeugdach V
Hersteller	JEEP			Laufleistung	29 859 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Summit				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	30.07.2026	Sachverständigen ID-Nr.	7102474	Datum der Bewertung	12.08.2026
Datum Beauftragung	02.10.2025				















Fahrzeugausstattung


Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit



Schadendetails

1



Bauteil	Hutablage	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	71,71€
Position	Hinten	Reparaturkosten	9,00€	Gesamtkosten	80,71€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	**Nettokosten**	**80,71€**

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

2



Bauteil	Alufelge 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	174,80€
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	27,00€	Gesamtkosten	201,80€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**201,80€**
Reparaturmethode	Ersetzen				

3

Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**-**
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1				

4



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	202,50€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	202,50€	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**202,50€**
Reparaturmethode	Reparieren				

5



Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

6



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

7



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	80,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	80,00€	**Nettokosten**	**80,00€**
Reparaturmethode	Smart Repair				

8

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	195,00€
Beschreibung	-	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Intensität	-	Pauschale	-	**Nettokosten**	**195,00€**
Reparaturmethode	Lackierung				

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	920,01€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	920,01€

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	90,00€	0,40	36,00€	-	-	36,00€
Lackierung	135,00€	1,50	202,50€	-	-	202,50€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	135,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	246,51€	-	-	246,51€
Pauschale	435,00€	-	-	435,00€