PEUGEOT 3008 / 2016 / 5P / SUV Hybrid 225 e-EAT8 GT Line

FR961HG | VIN VF3M4DGZULS162075 | 145,571 km | MEC Jul-20

Petrol + Elect. Rechargeable | Automatic

Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page



Identification

Marque	**Peugeot**
Modèle	**3008 (2016)**
Version	**Hybrid 225 e-EAT8 GT Line**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**FR961HG**
VIN	**VF3M4DGZULS162075**
Réf. vendeur	**789533**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Jul-20**
Année de production	**2020**
Année modèle	**2019**
Kilométrage	**145,571 km**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Sep-25 · 125,019 km · Bougie d'allumage/Filtre à air/Liquide de refroidissement/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, User's guide, Maintenance book, Maintenance book, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect. Rechargeable**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**165 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**8**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Grey**
Teinte constructeur	**B0N9G/B0MP0/KTG - PEINTURE GRIS HURRICANE/PEINTURE OPAQUE**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-01-AMBERIEU-CAT**
Adresse	**CARREFOUR DE L'AVIATION, 7 Rue DES FRERES SALVEZ, AMBERIEU EN BUGEY, 01500**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1632132**

Fiscalité & consommation

CO_2	**30 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**10**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**13 KWH**
Type	**LIION**
Recharge AC	**8.1 heures - pour environ 70% de charge ou plus – cf données constructeur**
Recharge DC	**2 heures - pour environ 70% de charge ou plus – cf données constructeur**

Dimensions & poids

Longueur	**4,447 mm**
Largeur	**1,841 mm**
Hauteur	**1,624 mm**
Empattement	**2,675 mm**
Volume de chargement	**520 m3**
Poids à vide	**1,761 kg**
PTAC	**2,257 kg**

Dommages déclarés (11)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Alloy wheels	Scrape	Repair	   +1
2	Seat Base - Driver	Cut	Repair	 
3	Alloy wheels	Scrape	Not defined	 
4	Alloy wheels	Scrape	Repair	   +3
5	Front -left door	Dent	Repair with paint	 
6	Rear-left door	Dent	Not defined	 
7	Other	Broken	Replacement	 
8	Body	Scrape	Not defined	 
9	Front-right door	Dent	Not defined	 
10	Wing extension front right	Dent	Not defined	 
11	Rear-left wing	Dent	Not defined	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Arrière droit	-	Normal	6 mm
Avant gauche	-	Normal	6 mm
Avant droit	-	Normal	6 mm
Arrière gauche	-	Normal	6 mm

Historique d'entretien (8)

Date	Kilométrage	Intervention
Sep-25	125,019 km	Bougie d'allumage / Filtre à air / Liquide de refroidissement / Révision
Feb-25	112,291 km	Biellette de liaison AVG
Jun-24	98,890 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Batterie / Courroie d'accessoires / Disques de freins AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Liquide de refroidissement / Plaquettes frein AR / Recyclage / Révision
Nov-23	87,792 km	Divers système de freinage
Jun-23	78,920 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Recyclage / Révision
Dec-22	65,393 km	Bougie d'allumage / Filtre à air / Recyclage
Jun-22	54,393 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Recyclage / Révision
Apr-21	31,189 km	Recyclage / Révision

Options & équipements (14)


Équipement	Détail	Fourni en
Virtual Dashboard	None	Option
Cruise control	Cruise control	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique, réglable séparément conducteur et passager	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Leather upholstery	Sellerie : cuir	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Dead angle assistant	Système d'assistance de conduite: détecteur d'angle mort (sam)	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: alerte de franchissement involontaire de ligne (afil)	Option
Multifunction display screen	Afficheur multifonctions avec ecran tactile couleur	Option
Park assistant	Système d'assistance de conduite: système d'aide au stationnement comprenant caméra aide au recul	Option
Alloy wheels	Jantes alliage léger	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul avec 180° vue panoramique area view	Option
Parking sensor front/rear	Detecteur obstacle radar avant arriere	Option

Photos du véhicule























Français

DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

ARVAL
BNP PARIBAS GROUP

Rapport d'évaluation


Export PDF | Export Photo

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU LS162075	Kilométrage	145 571 km	Energie	Essence
Immatriculation	FR961HG	Date d'immatriculation	10/07/2020	Cylindrée	1499
Constructeur	PEUGEOT	Niveau carburant	25 %	Transmission	Automatique
Modèle	3008-2016	Genre	VP	Vitesses	8
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/09/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR



Autres informations techniques


Peinture Métalisée		Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -			Carnet de garantie	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Carnets de bord	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Double clefs	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

225/55/18 V Eté 5.5 mm aplus

225/55/18 V Eté 6.0 mm aplus



225/55/18 V Eté 5.5 mm aplus

225/55/18 V Eté 5.5 mm aplus



Dommages

1



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

2




Elément	Assise de siège mixte
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

3



Elément	Jante alu 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 14
Opération	Forfait réparation

5




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7




Elément	Baguette Chromée de pare-chocs
Position	Arrière
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

8




Elément	Garniture de pied caisse
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9




Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

Export PDF | Export Photo