







A104 - D26083116657

Peugeot 3008 II (07.2016->)

VIN	VF3MRHNSUPS086005
Immatriculation	
Kilométrage	58553 KM
Première immatriculation	07/06/2023
Couleur carrosserie	NOIR



Compteur



Immatriculation



VIN

Détails de l'inspection

Date de l'inspection	31/08/2026

Informations sur le véhicule

VIN	VF3MRHNSUPS086005	Modèle	3008(2) FL E130 GT BA
Kilométrage	58553 KM	Nbre sièges	5
Type de carrosserie	BREAK	Transmission	AV
Nbre portes	5	Couleur intérieur	
Première immatriculation	07/06/2023	Couleur carrosserie	NOIR
Marque	PEUGEOT	Catégorie	VP

Documents et clés

Nbreclés total	2	Carnet d'entretien	Non
Certificat d'immatriculation	Non	Clé d'origine	Oui

Clé de rechange	Oui	Manuel d'utilisateur	Non

Options

Batterie fonctionnante	Oui	Nature de peinture	Métallisée avec vernis
Cric	Oui	Niveau carburant	25 %
Moteur fonctionnant	Oui	Véhicule roulant	Oui

Annexe Photographies des dommages Extérieur







Bandeau peint

Type	Griffes - Rayures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement

Moulure inférieure Pare-choc AV - Centrale

Type	Dégrafé
Mode de réparation	F - Forfait





Moulure d'aile AVG


Type	Dégrafé
Mode de réparation	F - Forfait

Pare-chocs

Type	Casses (PC Peint)
Mode de réparation	E - Échange d'élément peint










Plaque Immatriculation AV

Type	Cassée
Mode de réparation	F - Forfait

Jante Polychrome AVG

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait











Porte avant gauche

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement

Cache anneau de remorquage AR

Type	Manquant
Mode de réparation	E - Echange

Annexe Photographies des dommages Intérieur







Nettoyage intérieur complet

Type	Plus de deux éléments tâchés
Mode de réparation	F - Forfait

Coin de Pare-choc ARD peint

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	F - Réparation Peinture uniquement

Annexe Photographies des dommages contrôles spécifiques

CJaonntter oPleosly pcnheroumea tAiqVuDes

Type	Rayures jante polychrome
Mode de réparation	F - Forfait









Planche de photographies commerciales


3008




50
08


GT













