MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4393RZ296533



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 24/01/2025	**Odometro** 37061 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Moquette / Anteriore Sinistro	Usurato	Sostituzione



002	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione





003	Faro / Anteriore Sinistro Tipo di luce : Led	Rotto	Sostituzione



004	Cofano anteriore / -	Ammaccato vernice incisa	Riparazione




005	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair




006	Pneumatico / Anteriore Sinistro	Tagliato/Strappato	Sostituzione




007	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair




008	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione





009	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione




010	Portello / -	Rientranza	Riparazione




011	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Accettabile



012	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair

013	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione




014	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair





Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	5 mm
Anteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / Estivo	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin


Altro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Moquette / Anteriore Sinistro / Usurato


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Faro / Anteriore Sinistro / Rotto



Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa


Cofano anteriore / - / Ammaccato vernice incisa


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Pneumatico / Anteriore Sinistro / Tagliato/Strappato


Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Riga



Parauti / Posteriore / Riga



Parauti / Posteriore / Riga



Parauti / Posteriore / Riga



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Sinistro / Rotto




Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga




Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga