Informe de tasación



PEUGEOT PARTNER COM.

STANDARD 600KG BLUEHDI 73KW

VIN	VR3EFYHT2PN513430
Primera matriculación	24/3/2023
Kilometraje del vehículo	139.660 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/9/2026 13:53:34	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	24/3/2023
Modelo	PARTNER COM.	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR3EFYHT2PN513430	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 91 V	Verano	Acero	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control





2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



3 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Quemado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



4 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños

Exterior






5 | Paragolpes Delantero


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar





6 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños



10 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



12 | Llanta acero Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



13 | Llanta acero Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



14 | Llanta acero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado

Informe de tasación

Fotos comerciales





