DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ4 S1030034	Erstzulassung	07.07.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-UA7775	Laufleistung	38 198 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	677,5 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 677,50 €Stoßfänger V instandgesetzt

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 5.0 mm



Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Sava 225/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Felge glanzgedreht 17"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Türgriff Außen
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Felge glanzgedreht 17"
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

6

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

8

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 677,50 €
Stoßfänger V instandgesetzt