046CC0171565

www.PS-Team.de

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KN	XDGEAX0	FD6FFD6DD0024BIML561BAA
0.2.1.	Commercial name:		TARRACO
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		--------- - ---------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		--------- - ---------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		--------- - ---------
	Rolling resistance [kg/t]:		--------- - ---------
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		--------- - ---
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37AZ_A0_1935-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5QA_0V_0220_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KN_DGEA_FD6_A_H_2-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ400E6F_20_001-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00220_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		EV-5N_APW_D_BUAMAB-WVG-1
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A. Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		On the right B-pillar,glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:		In the engine compartment,right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKN4RW503940
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2024-03-14

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*32 granted on 2023-10-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-03-14

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2024-03-14

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKN4RW503940

CoC Version: 1

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m^3)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	----	----	----	----	----	----	--------
Medium:	----	----	----	----	----	----	--------
High:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High:	----	----	----	----	----	----	--------
Combined:	----	----	----	----	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	-----	Electric range city [km]:	-----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): no

3.1. General code of the eco-innovation(s): ----------

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other: (L)	
Low	147	----	----	6.5	----	----	214
Medium	139	----	----	6.1	----	----	207
High	135	----	----	6.0	----	----	201
Extra High	169	----	----	7.5	----	----	271
City	----	----	----	----	----	----	209
Combined (sustaining)	150	----	----	6.6	----	----	
Combined (depleting)	14	----	----	0.5	----	----	227
Weighted, combined	34	----	----	1.5	----	----	173

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	53	(EAER city):	57
All Electric Range [km]:	(AER):	51	(AER city):	60

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+50 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.
in pos 49: 215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R 20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M+S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##

ME-Q13096

26. APR. 2024

Kreis Mettmann
Der Landrat
Im Auftrag

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: eCall, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1868
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1949
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2390
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1150 / 1290
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4190
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1800
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DGE
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	OVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1395
26.	Fuel:	hybr.p/e ext.rech.
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	85.00
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	55.00

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Gearbox ratios:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
28.1.2.	Final drive ratio:	------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
29.	Maximum speed [km/h]:	205
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
	Axle 2:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	73.00 / 3750
	Drive-by [dB(A)]:	64.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	2028
47.1.2.	Frontal area [m^2]:	-------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
164.7	0.083	0.04081

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	121.5	10.0	7.8	13.7	-------	-------	0.0000	0.44E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:	-------	
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Nebelscheinwerferblende links verschrammt



Bild 15 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
Frontspoiler deformiert, ohne lackieren



Bild 16 : Tür hinten rechts eingedellt



Bild 17 : Fahrzeuglackierung verkratzt




Bild 18 : Dach eingedellt




Bild 19 : Kotflügel und Tür vorn rechts deformiert und verschrammt



Bild 20 : Kotflügel und Tür vorn rechts deformiert und verschrammt



Bild 21 : Kotflügel und Tür vorn rechts deformiert und verschrammt



Bild 22 : Heckklappe eingedellt



Bild 23 : Türkante vorn rechts, Lackabplatzer



Bild 24 : Türkante hinten links, Lackabplatzer



Bild 25 : Türkante hinten rechts, Lackabplatzer



Bild 26 : Tür hinten rechts, Einstieg verkratzt



Bild 27 : Einstiegsblende hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 28 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 29 : Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 30 : Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 33 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Fahrzeuglackierung verkratzt



Bild 35 : glanzgedrehte Felge vorn links verschrammt



Bild 36 : glanzgedrehte Felge hinten links verschrammt



Bild 37 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt



Bild 38 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt




Bild 39 : Radlaufverkleidung hinten links verschrammt



Bild 40 : glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt



Bild 41 : glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt



Bild 42 : glanzgedrehte Felge vorn rechts verschrammt




Bild 43 : glanzgedrehte Felge vorn rechts verschrammt



Bild 44 : Heckdiffusor verschrammt



Bild 45 : Heckdiffusor verschrammt



Bild 46 : T - Kühlmittelstand bei Min

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	446452
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	FR 1.4 e-HYBRID PHEV
Listenpreis	44.920,15
VIN	VSSZZZKN4RW503940
Erstzulassungsdatum	1.4.2024
Kennzeichen	ME Q1304E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 446452 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109311	05.06.2024	| Fahrerseite Tür hinten	2.115,95
2024113400	08.09.2024	| Windschutzscheibe gerissen	1.173,22
2024119397	20.11.2024	| Windschutzscheibe/Reparatur	
2025114250	30.09.2025	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Beifahrerseite Tür vorne	
2026110045	22.06.2026	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Beifahrerseite Tür vorne	
2026110779	09.07.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.345,03

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0551 / 062364 / 2026 / B083337000414 vom 04.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	17.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 68 µm bis 203 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Tür hinten links*
- *Seitenwand hinten links*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach Auftaggebervorgaben kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.04.2024	Letzte Zulassung	26.04.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Tarraco (KN2)(10.2018->) / Tarraco 1.4 e-HYBRID FR OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKN4RW503940	HSN / TSN	7593 / AQW
DAT €uropa-Code®	017900880680001	DAT Marktindex	DE001 6514
Km-Stand abgelesen	160022	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1395
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Uranograu / Uni / Wasserbasis / 2-Schicht / 5K, LI7F	Polster / Farbe	Sitzbezüge in Gewebe / Sitzbezüge in GewebeMittelgrau-Titanschwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 40 R 20 101 V XL	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	4 mm
	rechts	255 / 40 R 20 101 V XL	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	4 mm
2	links	255 / 40 R 20 101 V XL	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	6 mm
	rechts	255 / 40 R 20 101 V XL	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 29.02.2028			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	5 mm
215 / 65 R 17 99 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	5 mm
215 / 65 R 17 99 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + SUV	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS), Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel grau, Batterie 59 Ah / 320 A, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 30 mm), Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Einstiegsleisten Aluminium, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funktions-Paket, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Heckspoiler, Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz, Ladekabel mit Schukostecker, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Leuchtweitenregelung, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten, Motor 1,4 Ltr. - 110 kW (System: 180 kW) TSI Hybrid (DGEA), Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten, Radstand 2790 mm, Reifen 255/40 R20 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Remote Services (SEAT Connect), Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn

rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Steckdose 230V, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: ohne Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1201	Ablage-Paket
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
73209	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
50168	LM-Felgen 8,5x20 (Supreme II, grau, glanzgedreht)
11175	Sonderlackierung Urano-Grau uni
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 11.03.2026 bei Kilometerstand 125.656
bis Wartung verbleiben:	0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. glanzgedrehte Felge hinten links verschrammt, erneuern (Bild 36)
2. Radlaufverkleidung hinten links verschrammt, erneuern (Bild 37, 38, 39)
3. glanzgedrehte Felge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 40, 41)
4. glanzgedrehte Felge vorn rechts

verschrammt, erneuern (Bild 42, 43)
5. Heckdiffusor verschrammt, erneuern (Bild 44, 45)
6. T - Kühlmittelstand bei Min, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 46)
7. Nebelscheinwerferblende links verschrammt, erneuern (Bild 14)
8. Ölwechsel überfällig, erneuern
9. Kotflügel und Tür vorn rechts deformiert und verschrammt, instandsetzen (Bild 19, 20, 21)
10. Frontspoiler deformiert, ohne lackieren, erneuern (Bild 15)
11. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)
12. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32, 33)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

glanzgedrehte Felge vorn links verschrammt, (Bild 35)
Tür hinten rechts, Einstieg verkratzt, (Bild 26)
Fahrzeuglackierung verkratzt, (Bild 17, 34)
Türkante hinten rechts, Lackabplatzer (Bild 25)
Türkante hinten links, Lackabplatzer (Bild 24)
Dach eingedellt (Bild 18)
Tür hinten rechts eingedellt (Bild 16)
Heckklappe eingedellt (Bild 22)
Türkante vorn rechts, Lackabplatzer (Bild 23)
Verkleidung Kofferraum hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 29, 30)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 28)
Einstiegsblende hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 27)