Ford

TRANSIT CUSTOM ECOBLUE 170 SPORT L1H1 BVA

VIN: WF0YXXTTGYPE24389



Description

N° d'immatriculation
GV-768-MA

Date de 1ère immatriculation
30/08/2023

Odomètre
89962 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Fourgon

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
LE MEUX - GCA (WALON)

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Panneau séparation cabine / -	Enfoncement	Réparation
	 		
002	Passage de roue / Arrière Droit	Cassé	Echange
	 		
003	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation





004	Joint de porte / Arrière	Déchiré	Echange




005	Pavillon / -	Enfoncement	Réparation




006	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




007	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




008	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




009	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair




010	Pneu / Arrière Gauche Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Déchiré	Echange




011	Roue de secours / -	Manquant	Echange



012	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture




013	Capot / -	Rayure	Peinture





014	Adhésif / Feuille décorative / - Type d'adhésif ou feuille décorative : Capot	Rayure	Echange




015	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture




016	Haut de pare-chocs / Avant	Malfaçon	Lustrage




017	Extension d'aile / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation




018	Extension porte / Avant Gauche	Malfaçon	Lustrage




019	Porte / Avant Gauche	Malfaçon	Réparation




020	Porte / Avant Droit	Malfaçon	Lustrage




021	Revêtement de bas de caisse / Droit Peint : Oui / Matériau : Plastique	Manquant	Echange




022	Porte / Droit	Malfaçon	Réparation




023	Aile / Arrière Droit	Malfaçon	Lustrage




024	Pare-chocs / Arrière Droit	Malfaçon	Peinture




025	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation





026	Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit Type d'adhésif ou feuille décorative : Porte	Manquant	Echange



027	Panneau latéral / Gauche	Malfaçon	Réparation




028	Revêtement de bas de caisse / Gauche Peint : Oui / Matériau : Plastique	Manquant	Echange




029	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture




030	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage




031	Pavillon / Avant	Enfoncement	Réparation




032	Embase d'antenne / -	Cassé	Echange




033	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement	Réparation




034	Montant de pavillon / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation




035	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Réparation





Éléments amovibles

- [ ] Boîte/trousse à outils
- [ ] Cache bagages
- [ ] Clé anti-vol
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Plage arrière
- [ ] Roue de secours
- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Carnet de garantie
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Porte documents
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Carte mémoire
- [ ] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Été	4.6 mm
Avant Droit	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Été	8.2 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Été	8.7 mm
Arrière Droit	MICHELIN	215 / 60 / 17 / Été	8.5 mm

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre


Vin


Panneau séparation cabine / - / Enfoncement


Panneau séparation cabine / - / Enfoncement


Passage de roue / Arrière Droit / Cassé



Passage de roue / Arrière Droit / Cassé



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement



Joint de porte / Arrière / Déchiré



Joint de porte / Arrière / Déchiré



Pavillon / - / Enfoncement




Pavillon / - / Enfoncement



Jante / Avant Gauche / Rayure




Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure




Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Roue de secours / - / Manquant



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure




Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Adhésif / Feuille décorative / - / Rayure



Adhésif / Feuille décorative / - / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure




Haut de pare-chocs / Avant / Malfaçon



Haut de pare-chocs / Avant / Malfaçon


Extension d'aile / Avant Gauche / Enfoncement


Extension d'aile / Avant Gauche / Enfoncement


Extension porte / Avant Gauche / Malfaçon


Extension porte / Avant Gauche / Malfaçon


Porte / Avant Gauche / Malfaçon


Porte / Avant Gauche / Malfaçon


Porte / Avant Droit / Malfaçon


Porte / Avant Droit / Malfaçon



Revêtement de bas de caisse / Droit / Manquant


Revêtement de bas de caisse / Droit / Manquant


Porte / Droit / Malfaçon


Porte / Droit / Malfaçon


Aile / Arrière Droit / Malfaçon


Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière Droit / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement




Adhésif / Feuille décorative / Arrière Droit / Manquant




Panneau latéral / Gauche / Malfaçon



Panneau latéral / Gauche / Malfaçon



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Manquant



Revêtement de bas de caisse / Gauche / Manquant



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Extérieur complet / - / Auto-collants



Extérieur complet / - / Auto-collants



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Embase d'antenne / - / Cassé



Embase d'antenne / - / Cassé



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Arrière Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Arrière Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement