



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000925047-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**B-KK 1179**
Referenznummer:	**31175776**		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Tiguan (AX1)(07.2020->2024) Elegance 4Motion

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVGZZZ5N3PW084548**	Laufleistung abgelesen:	**80341 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**13.06.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.06.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 147 kW (200 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Delfingrau Metallic**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**06.2028 / 06.2028**
Polster Art:	**Stoff/Alcantara**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**1 - Sehr gut**	Zustand innen:	**1 - Sehr gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/55/R18/100V 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/55/R18/100V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/55/R18/100V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/55/R18/100V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**235/55/R18/104H 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**235/55/R18/104H 6 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**235/55/R18/104H 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**235/55/R18/104H 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abblendlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
  App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
  Antennen-Diversity
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket 2
  Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung, Türgriffe innen Chrom matt
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)

- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht)
- Modellpflege
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radstand 2679 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Textilfussmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie: 5-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitzbezug / Polsterung Stoff / Mikrovlies
- Topkomfort-Sitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Elegance
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Fahrassistenz-System Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe heizbar, drahtlos und infrarot-reflektierend
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
  Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light), Leuchtweitenregelung automatisch, Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Heckleuchten LED, dunkelrot
- Panorama-Schiebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
  Bordwerkzeug und Wagenheber
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
  Antennen-Diversity, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Business-Paket Premium
  Sprachsteuerungs-System, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Feuerlöscher
  Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Head-up-Display
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
  Bordwerkzeug und Wagenheber, Betrunkenraumboden höhenverstellbar
- Area View-Kamerasystem

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**-** -
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✔
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Sonnendach/ Verdeck:**	In Ordnung	✔
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✔	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✔

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Türeinstieg Vorne - Rechts	1 Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur




1. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




2. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen




2. Türeinstieg Vorne - Rechts
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair