Informe de tasación



MERCEDES-BENZ CITAN

108 CDI 55KW FURGON BASE LARGO

VIN	W1V4206131U311505
Primera matriculación	28/7/2022
Kilometraje del vehículo	96.779 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	3/11/2026 11:52:33	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MERCEDES-BENZ	Primera matriculación	28/7/2022
Modelo	CITAN	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	W1V4206131U311505	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	3	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Continental	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Continental	195/65 R 15 95 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



9 | Moqueta maletero

Tipo de daño	**Desgarro**
Modo de reparación	**Importe**



10 | Moqueta maletero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Reparación Pequeños Daños**

Comentarios: zona de carga



11 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



12 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



13 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



14 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



2 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable







4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





5 | Panel Tras Iz


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




6 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar





7 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	Reparación deficiente
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




15 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



16 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**




17 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Quitar Adhesivos**

Fotos comerciales





