NOx:	17.9	mg/km
THC + NOx:	43.2	mg/km
Partikelmasse:	0.11	mg/km
Partikelzahl:	2.57	*10⁹km⁻¹

48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): **0.510** m^{-1}

48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10¹¹km⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0	*10¹¹km⁻¹

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	174 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Mittel	139 g/km	5.3 l/100km	- Wh/km
Hoch	127 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	147 g/km	5.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

Elekrische Reichweite	- km
Elekrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) **e24 32 37**

3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen

3.2.2 Einsparungen durch WLTP: **1.63** g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte	Ladungserhaltung CO_2 Emissionen	Ladungserhaltung Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung CO_2 Emissionen	Entladung Kraftstoffverbrauch
Kombiniert	- g/km	- l/100km

Gewichtet, kombiniert	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	-	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	-	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	-	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +115 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* *

54. Fahrzeug ausgestattet mit:

-

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: **nein**

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: **ja**

Bayerische Motoren Werk
Aktiengesellscha

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **000740** VVS **00074 0** TSN **CZF**
DE 00 004107 WBA31FZ020FR23932 1949292

WBA31FZ020FR23932

Der Unterzeichner:

Bernhard Kuhnt

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**G3K**
	Variante:	**31FZ**
	Version:	**IAA500K0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**320d xDrive**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000892-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000073-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-DH29**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100736-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000081-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**-**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA31FZ020FR23932**
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	**2023-05-26**

mit dem in der am

2022-09-13

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2017*09

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **29.05.2023** (Datum)

(Unterschrift) — Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder: **4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):	
	2 **Achse 1/2**	**Verteilergetriebe**
3.1	Das Fahrzeug ist:	**nicht automatisiert**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2851** mm
5.	Länge:	**4713** mm
6.	Breite:	**1827** mm
7.	Höhe:	**1445** mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1800** kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1879** kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**2320** kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1080** kg
	Achse 2:	**1330** kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**4120** kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.3	Zentralachsanhängers:	**1800** kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**750** kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75** kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	
		1: B47D20B , 2: -
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**NOVC-HEV**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm³
26.	Kraftstoff: **Hybr.Diesel/E**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**140.00** kW bei: **4000** min⁻¹
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**2.20** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**automatisch**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
5.250	**3.360**	**2.172**	**1.720**	**1.316**	**1.000**	**0.822**	**0.640**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**2.813**

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**225** km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1573** mm	2. **1587** mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:			
	1: **225/50 R17 98 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**
	2: **225/50 R17 98 Y**	**7,5Jx17/ET30**	**A**	**C1**

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AC**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**BLAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**72.10** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1956** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**189.9** N
47.1.3.1	f1	**-0.143** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.03487** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)
CO:	**48.9** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km

DEKRA-Nr: 0468 / 0100021506 / 2026 / B075852000355 vom 09.07.2026

Bild 1 : Diagonal vorn links

Bild 2 : Diagonal vorn rechts

Bild 3 : Diagonal hinten rechts

Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz

Bild 14 : 1 Winterfelge zerkratz

Bild 15 : 1 Winterfelge zerkratz



Bild 16 : T - Querverkehrswarnung ausgefallen

Bild 17 : Türeinstieg vorn links, Dichtung gerissen

Bild 18 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 19 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 20 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken

Bild 21 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 22 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken

Bild 23 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken

Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 28 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 29 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 30 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 31 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 32 : Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Bild 33 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

Bild 34 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren

Bild 35 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren

Bild 36 : Heckklappe Lackierung oberhalb, verschrammt, polieren

Bild 37 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Bild 38 : Außenspiegel rechts Blinkleuchte, verschrammt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	417453
Hersteller	BMW
Model	3 series
Variante	DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive, (Facelift) 2022 - 2024 320 d MHEV
Listenpreis	60.168,07
VIN	WBA31FZ020FR23932
Erstzulassungsdatum	1.6.2023
Kennzeichen	M SK7028

Schadensfälle der int. Belegnummer: 417453 28.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024113019	01.09.2024	| Stoßfänger vorne	12.447,24

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0468 / 0100021506 / 2026 / B075852000355 vom 09.07.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Reparierter Frontschaden

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2023	Letzte Zulassung	14.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	320d Touring xDrive Aut.
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31FZ020FR23932
HSN / TSN	0005 / CZF	Schlüssel-Nr.	10137897
Km-Stand abgelesen	97303	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Individual Tansanitblau / Metallic / C3Z	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
	rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
2	links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
	rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 98 V	Continental / WinterContact TS 870 FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Durchladesystem, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Widescreen Display, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
6DR	BMW Drive Recorder
5AC	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
2TB	Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic Lackierung: BMW Individual-Lackierung Tansanitblau Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
6U3	Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional
7VB	Paket: Comfort
7R7	Paket: Innovationspaket
7LK	Paket: Travel Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination
487	Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz

481 Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
3KA Verglasung: Akustikverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.05.2026 bei Kilometerstand 90.823
bis Wartung verbleiben:	9.000 km oder 600 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. 1 Winterfelge zerkratzt, smart repair
2. T - Querverkehrswarnung ausgefallen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16)
3. Türeinstieg vorn links, Dichtung gerissen, erneuern (Bild 17)
4. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 18, 19, 20)
5. Tür vorne links, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21, 22, 23)
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)
7. Stoßfänger hinten, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)
8. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 33)
9. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren (Bild 34, 35)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe Lackierung oberhalb,
verschrammt, polieren (Bild 36)
Tür vorne rechts Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 37)
Außenspiegel rechts Blinkleuchte,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 38)