DEKRA

DEKRA Nr.: NL: 205 SV:

9 48

19.11.2025

Universal Rücknahmeprotokoll (PKW)

Verwaltungsdaten / Besichtigungsort - Abstellort			
Auftraggeber:	Mobility Concept GmbH Grünwalder Weg 34 82041 Oberhaching	Kunden-Nr.:	0210003894
Auftragebendaten			

Nutzer:	
Rückgabedatum:	05.12.2026
Besichtigung außerhalb der DEKRA	☐ ja ☒ nein
Besichtigungsort: (Anschrift, Tel.-Nr.)	DEKRA Automobile GmbH, Station Rastatt, JAWA Kundencenter Mercedesstr.1, 76437 Rastatt

Fahrzeugdaten		
Kennzeichen:	K-CC 4620	
Hersteller / Typ:	Mercedes-Benz/	
Erstzulassung:	23.4.2024	
Fahrzeugident.-Nr.:	#W5424437	
Laufleistung:	12.203	
Nächste HU §29StVZO	11/27	HU Prüfbericht (wenn älter als 3 Jahre) vorhanden ☐ ja ☐ nein

Fahrzeugunterlagen / -zubehör

Fahrzeugschlüssel	vorhanden	☒ ja	☐ nein	Anzahl 2
Fahrzeugschein	vorhanden	☐ ja	☐ nein	
Inspektionsheft	vorhanden	☐ ja	☐ nein	
Inspektion:	fällig	☐ ja	☒ nein	
letzte Inspektion	am/in 29.01.26	bei	Km 9625	/ Bei HST

Bedienungsanleitung	vorhanden	☒ ja	☐ nein
Radio Code Karte	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Navigations - Datenträger	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Navigationssystem/-gerät	vorhanden	☒ ja	☐ nein
Kugelkopf - Anhängerkupplung	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Bordwerkzeug	vorhanden	☒ ja	☐ nein
Wagenheber	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Mobiltelefon	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Pannenset	vorhanden	☐ ja	☐ nein
Ladekabel bei Elektrofahrzeugen	vorhanden	☐ ja	☐ nein


DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Registergericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
Bankverbindung:
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST600
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

DEKRA

Notwendige Reparaturen an der Karosserie



Beschädigung		Reparaturweg	
1	= zerkratzt	1	= drücken
2	= eingedellt	2	= instandsetzen
3	= Steinschlag	3	= lackieren
4	= deformiert	4	= inst.+lackieren
5	= beschädigt	5	= erneuern
6	= sonstige (Text)	6	= Smartrepair
		7	= Polieren
0	= Gebrauchsspur	8	= Reinigen
		9	= prüfen, Schadenerweit. möglich

vorn	Stoßfänger		
	Motorhaube		
	Kotflügel links		
	Kotflügel rechts		
	Frontscheibe		
mitte	Tür vorne links		
	Tür vorne rechts	1	6
	Tür hinten links		
	Tür hinten rechts	1+2 / 1+2	6 / 0
	Dach		
	Dachrahmen links		
	Dachrahmen rechts		
	Schweller links		
	Schweller rechts	*	~~8~~
hinten	Seitenwand links	2	0
	Seitenwand rechts	1	6
	Heckklappe/Deckel		
	Stoßfänger	1	4

DEKRA

Fahrbereifung

Reifen und Räder	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profil	Bemerkung
Rad vorn links	225/45 R18 95H	BS Incoa	5	
Rad vorn rechts	"	"	5	
Rad hinten links	"	"	6	
Rad hinten rechts	"	"	6	
Ersatzrad/Pannenset				
Reifenart	☐ Sommer	☒ Winter	☐ Allwetter	☐ Gelände
Felgenart	☒ Aluminium	☐ Stahl	☐ Zierblenden	
Leichte Schäden an:	☐ Reifen	☐ Felgen		

Zweiter Radsatz

Reifen und Räder	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Profil	Bemerkung
Rad vorn links				
Rad vorn rechts				
Rad hinten links				
Rad hinten rechts				
Reifenart	☐ Sommer	☐ Winter	☐ Allwetter	☐ Gelände
Felgenart	☐ Aluminium	☐ Stahl	☐ Zierblenden	
Leichte Schäden an:	☐ Reifen	☐ Felgen		

Fehlteile

Bemerkungen

Angaben zu Vorschäden

Vorschäden vorhanden	☐ ja	☒ nein
Fahrzeug fahrbereit	☒ ja	☐ nein
Reparierte Vorschäden vorhanden	☐ ja	☒ nein nach ☐ Sichtprüfung ☐ Rücksprache LN
Lackschichtdickenmessung durchgeführt	☒ ja	☐ nein
Nachlackierung vorhanden	☐ ja	☒ nein

Erhöhte Lackschichtdicke an folgenden Bauteilen:

Sichtprüfung

Eine Sichtprüfung war **nicht** ordnungsgemäß durchführbar wegen:

☐ Verschmutzung des Fahrzeuges
☐ Regen/Nässe
☐ Schnee/Eis
☐ Dunkelheit
☐ Sonstiges:

DEKRA

Folgender oben aufgeführter Fahrzeugzustand / Fahrzeugdokumentation wurde von den nachfolgenden beteiligten Personen überprüft, zur Kenntnis genommen und durch Unterschrift bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug an der DEKRA OE abstellt

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
051026	ANJA JACKES	

DEKRA Sachverständiger

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
051026		

Spediteur / Abholer

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

Lieferadresse

Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
Fahrzeug CLA 180
Erstzulassung 29.11.2024
VIN W1K5M8EB3SN542434

Nächster Service 01.2027 34625 km

Servicebericht 1
Mercedes-Benz Auto-Schumacher GmbH Olpener Straße 33 - 35 Engelskirchen
Datum 29.01.2026
Rep.-Auftr.-Nr. 883215
Laufleistung 9625 km

Durchgeführter Service
Service Service A
Werkstattcode 5050
Restlaufzeit -54 Tage
Restlaufstrecke 15626 km

Zusatzarbeiten
Service A durchgeführt

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.71
Viskosität


Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift und Stempel gültig. Seite 1

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



29.11.2024 2222 B00000143
M1 AC
W1K5M8EB3SN542434 4
MERCEDES-BENZ
F2CLA
324JT2
FZAA050B
CLA 180
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Hybr.Benzin/E
D00B 36EA 1332
7.2/8.2;+50 b.Anh.Betr.*0.1:1600 bis 8% Steig.*Fz ist bei w
erkseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.A
nh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.StVO a
ngestattet*

2 1 100/5500 215
4695 - 1857 -
1455 - 1530 - -
80
148 2050 2050
1060 1050 -
1060 1050 -
71 3750 68
1400 750 5 -
225/45 R18 91W
225/45 R18 91W
Schwarz/ 9/
e1*2007/46*1912*23
18.06.2024 K HG355771

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 14 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 15 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 16 : Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 21 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 22 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 23 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 25 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 26 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 27 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 28 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair




Bild 29 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 30 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 31 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 32 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 33 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 34 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

DEKRA-Nr: 0205 / 025871 / 2026 / B083881000259 vom 05.10.2026





DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe
Telefon 0721 / 5607-0
Fax 0721 / 5607-60
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Tony Hanovsky
Tel. direkt 07215607-0
Tel. mobil 01736622233

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **K CC2620** **FIN** **W1K5M8EB3SN542434**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	05.10.2026
Besichtigung	05.10.2026, 09:45 Uhr, durch Herrn Tony Hanovsky bei DEKRA Automobil GmbH Station Rastatt, JAWA-Kundencenter, Mercedesstr. 1, 76437 Rastatt ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	05.10.2026
Betrifft	Leasing-Nr. 470757

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.889,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.587,39 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.309,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.099,99 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.11.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	CLA 180 Shooting Brake 7G-DCT Edition AMG Line
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K5M8EB3SN542434
HSN / TSN	2222 / BOO	Schlüssel-Nr.	10082069
Km-Stand abgelesen	12203	Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Nachtschwarz / Uni

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO FSL	W /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO FSL	W /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO FSL	W /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 MO FSL	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit HOLD-Funktion, Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AMG Fußmatten, AMG Heckschürze mit sichtbarer Endrohrblende und Chromzierelement, AMG Styling, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC, Ambientebeleuchtung mit 64 verschiedenen Farben, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne im Fond, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-PACK-Heckklappe, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Schriftzug, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: Komfort-Fahrwerk mit Tieferlegung, Fensterheber elektrisch 4fach, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: 7G-DCT Doppelkupplungsautomatikgetriebe 7-Gang, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne, integriert, Kühlerverkleidung mit Mercedes-Benz Pattern in Chrom, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Direktlenkung, Mercedes-Benz

Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: AMG Line, Paket: AMG Line Advanced Plus, Paket: Edition AMG Line, Paket: KEYLESS-GO Komfort-Paket (ShB), Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegelpaket, Paket: USB-Paket Plus, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Mikrofaser MICROCUT, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Central Media Display, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Scheibenwischer mit Regensensor, Sicherheitsgurte CLA-Klasse, Sitze: 4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Sportsitze vorne, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung im Fond, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sportbremsanlage, Spurhalte-Assistent, aktiv, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Totwinkel-Assistent inkl. Ausstiegswarnfunktion, Verkehrszeichen-Assistent, Volldigitales Instrumenten-Display, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
293	Airbag: Sidebags im Fond links und rechts
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen
642	MULTIBEAM LED
P55	Paket: Night
RQT	Räder: 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
260	Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
H44	Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 29.01.2026 bei Kilometerstand 9.625
bis Wartung verbleiben:	118 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19, 20)	1.047,90	1.247	anteilig	-560,50	-667
2. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 21, 22, 23)	179,83	214	voll	-179,83	-214
3. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 24, 25, 26, 27, 28)	179,83	214	voll	-179,83	-214
4. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 32, 33, 34)	179,83	214	voll	-179,83	-214
Gesamt	**1.587,39**	**1.889**		**-1.099,99**	**-1.309**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 29, 30, 31)
Seitenteil hinten links, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 13, 14, 15, 16)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Tony Hanovsky

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift