Historial del Vehiculo -6144-MFK

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Aceite motor - 00W20
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Disco freno tr iz
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Arandela / tapón cárter
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Filtro aceite
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Disco freno tr dr
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Serv inspección aceite
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	MANO DE OBRA
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Pastillas freno tr
6144-MFK	28/10/2025	134200	REV Long Life 07	Tasas reciclado residuos
6144-MFK	28/06/2024	65936	REV Long Life 03	Filtro aceite
6144-MFK	28/06/2024	65936	REV Long Life 03	M.O. General
6144-MFK	28/06/2024	65936	REV Long Life 03	Aceite motor - 00W20 OEM
6144-MFK	21/04/2025	103179	REV Long Life 05	Filtro aceite
6144-MFK	21/04/2025	103179	REV Long Life 05	Aceite motor - 00W20
6144-MFK	21/04/2025	103179	REV Long Life 05	Arandela / tapón cárter
6144-MFK	21/04/2025	103179	REV Long Life 05	M.O. General
6144-MFK	21/04/2025	103179	REV Long Life 05	Líquido frenos
6144-MFK	21/04/2025	103179	REV Long Life 05	Filtro antipolen
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Baliza - Baliza V-16
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Fluido reparación neumáticos
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Compresor aire
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	M.O. General
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Emblema dl
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Luna parabrisas
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Tapacubos rueda tr dr
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	M.O. Pintura
6144-MFK	20/04/2026	155838	FIN DE CONTRATO	Material de Pintura
6144-MFK	19/06/2024	25278	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *ALETA TRAS DCHA PARTE INF
6144-MFK	19/06/2024	25278	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
6144-MFK	19/06/2024	25278	MATERIALES	
6144-MFK	19/06/2024	25278	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *ALETA TRAS DCHA PARTE INF
6144-MFK	18/03/2026	151108	REV Long Life 08	Arandela / tapón cárter
6144-MFK	18/03/2026	151108	REV Long Life 08	Serv inspección 150000 KM
6144-MFK	18/03/2026	151108	REV Long Life 08	Filtro aceite
6144-MFK	18/03/2026	151108	REV Long Life 08	Aceite motor - 00W20 OEM
6144-MFK	18/03/2026	151108	REV Long Life 08	M.O. General
6144-MFK	14/07/2025	121044	REV Long Life 06	Filtro antipolen
6144-MFK	14/07/2025	121044	REV Long Life 06	Aceite motor - 00W20
6144-MFK	14/07/2025	121044	REV Long Life 06	Filtro aceite
6144-MFK	14/07/2025	121044	REV Long Life 06	Arandela / tapón cárter
6144-MFK	14/07/2025	121044	REV Long Life 06	Serv inspección 120000 KM

6144-MFK	14/07/2025	121044	REV Long Life 06	M.O. General
6144-MFK	12/04/2024	50611	REV Long Life 02	Filtro aceite
6144-MFK	12/04/2024	50611	REV Long Life 02	M.O. General
6144-MFK	12/04/2024	50611	REV Long Life 02	Aceite motor - 00W20
6144-MFK	11/09/2023	25429	REV Long Life 01	Tasas reciclado residuos
6144-MFK	11/09/2023	25429	REV Long Life 01	Filtro aceite
6144-MFK	11/09/2023	25429	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20
6144-MFK	11/09/2023	25429	REV Long Life 01	MANO DE OBRA
6144-MFK	11/09/2023	25429	REV Long Life 01	Rellenar niveles
6144-MFK	11/09/2023	25429	REV Long Life 01	Arandela / tapón cárter
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	Arandela / tapón cárter
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	Filtro aceite
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	Filtro combustible - 5Q0127401C - Nueva
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	Filtro aire
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	M.O. General
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	Serv inspección 90000 KM
6144-MFK	10/10/2024	79853	REV Long Life 04	Aceite motor - 00W20
6144-MFK	10/04/2024	25429	REV 030.000	
6144-MFK	10/03/2025	98852	LUNAS	2K7845011LNVB - *PARABRISAS
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2K7805912B - Protector pase rueda dl dr
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5707561 - Traviesa inf paragolpes dl - VanWezel - Rec.Plat. AZELER
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2K7805640E - Canalizador dr radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Prueba en carretera
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Diagnosis
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2K7805911A - Protector pase rueda dl iz
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2K7805588G - Envolvente radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	25035591 - Paragolpes dl - JUMASA - Rec.Plat. AZELER
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	AD3241920 - Protector mecánica delantera - PRASCO - Rec.Plat. AZELER
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Envolvente radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Desmontar y montar Envolvente radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Cte. M.O. Pintura
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Faro iz
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Envolvente radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2K7805639E - Canalizador iz radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Ajustar Geometría ejes dl y tr
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Canalizador iz radiador / Sustituir Canalizador dr radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Paragolpes dl
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Protector pase rueda dl iz / Sustituir Protector pase rueda dl dr
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Sustituir Envolvente radiador
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Sustituir Protector mecánica delantera
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Cte. Material Pintura
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: Verificar Geometría ejes dl y tr
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	VG8612124 - Rejilla iz paragolpes dl - PRASCO - Rec.Plat. AZELER
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Faro dr
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Desarmar/Despiezar Paragolpes dl
6144-MFK	02/12/2025	139260	COLISIÓN SIN CONTRARIO	N/C - Desmontar y montar Paragolpes dl

Informe de tasación



VOLKSWAGEN CADDY CA

-

VIN	WV1ZZZSK3PX033114
Primera matriculación	10/3/2023
Kilometraje del vehículo	155.838 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	15/10/2026 10:19:11	Descripción de la dirección de inspección	CEVA MEJORADA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	10/3/2023
Modelo	CADDY CA	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	WV1ZZZSK3PX033114	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		


NEUMÁTICOS


Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Otro	205/60 R 16 96 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Otro	205/60 R 16 96 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Otro	205/60 R 16 96 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Otro	205/60 R 16 96 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior





1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



4 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



3 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



6 | Panel Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



8 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Techo

Tipo de daño	Pieza No Original
Modo de reparación	Aceptable



10 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Informe de tasación

Fotos comerciales





