# Informe de tasación



## RENAULT CAPTUR

### INTENS TCE 74KW (100CV) GLP

| | |
|---|---|
| VIN | VF1RJB00570446444 |
| Primera matriculación | 31/3/2023 |
| Kilometraje del vehículo | 131.039 km |

## DETALLES DE LA INSPECCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de la inspección | 5/11/2026 16:16:51 | Descripción de la dirección de inspección | Hartmann VITORIA |

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca | RENAULT | Primera matriculación | 31/3/2023 |
| Modelo | CAPTUR | Tipo de carrocería | Todocamino |
| VIN | VF1RJB00570446444 | Tipo de combustible | Gas |

## DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Núm llaves | 1 | Documento de matriculación | N/A |
| Ficha Ténica | No | Documento de matriculación | No |
| Manual de instrucciones | Sí | Tipo de libro de mantenimiento | Falta el libro de mantenimiento |

## NEUMÁTICOS

### Neumáticos montados

| Ubicación | Posición | Banda de rodadura | Fabricante | Dimensiones | Temporada de neumáticos | Tipo de llantas | Neumáticos Runflat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantera | Izquierda | 3,3 mm | Bridgestone | 215/60 R 17 100 H | Verano | Acero | No aplica |
| Delantera | Derecha | 3,3 mm | Bridgestone | 215/60 R 17 100 H | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Izquierda | 5,4 mm | Bridgestone | 215/60 R 17 100 H | Verano | Acero | No aplica |
| Trasera | Derecha | 6,9 mm | Bridgestone | 215/60 R 17 100 H | Verano | Acero | No aplica |

## DAÑO

### Interior



**1 | Llave de contacto**

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Falta |
| Modo de reparación | Reemplazar |



**2 | Indicador de advertencia**


| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Encendido |
| Modo de reparación | Control |

### Exterior



**3 | Capó**

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



**4 | Paragolpes Delantero**

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



**5 | Espoiler Delantero**

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 6 | Puerta Delant Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Abolladuras |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 7 | Puerta Tras Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Abolladuras |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 8 | Montante medio Iz

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 9 | Piloto Tras IZ Exterior

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Roto |
| Modo de reparación | Reemplazar |





### 10 | Paragolpes Tras

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Golpe(s) y arañazo(s) |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 11 | Puerta Tras Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Abolladuras |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 12 | Puerta Delant Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Residuo |
| Modo de reparación | Pulimentar |



### 13 | Caja Retrov Ext DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Pintar |



### 14 | Aleta Del Dr

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Abolladuras |
| Modo de reparación | Reparar + Pintar |



### 15 | Moldura Aleta DEL DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Reemplazar |



### 16 | Antena

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Falta |
| Modo de reparación | Reemplazar |



### 17 | Tapacubos Rueda Tras DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | Rayado |
| Modo de reparación | Reemplazar |



### 18 | Tapacubos Rueda Del DR

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Falta** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |



### 19 | Tapacubos Rueda Del IZ

| | |
|---|---|
| Tipo de daño | **Rayado** |
| Modo de reparación | **Reemplazar** |

# Informe de tasación

## Fotos comerciales





