49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- 1/100km
Außerorts:	- g/km	- 1/100km
Kombiniert:	- g/km	- 1/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- 1/100km

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): - Wh/km

Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend): - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend): - g/km

4. Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

WLPT-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig:	- g/km	- 1/100km
Mittel:	- g/km	- 1/100km
Hoch:	- g/km	- 1/100km
Höchstwert:	- g/km	- 1/100km
Kombiniert:	- g/km	- 1/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- 1/100km

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch:	172	Wh/km
Elektrische Reichweite:	222,00	km
Elektrische Reichweite innerorts:	313,00	km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch ($EC_{AC,gewichtet}$):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER):	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city):	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates: -

52. Anmerkungen:
Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

276-269

046CC0124341
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EK MEGFELELŐSÉGI IGAZOLÁS

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE

ES OSVEDČENIE O ZHODE

ES-POTRDILO O SKLADNOSTI

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CE

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО

EC CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

KFZ-BRIEFNR = GN122960

Der Unterzeichner Peter Neckebroeck, manager of the homologation department bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Honda
0.2.	Typ:	ZC
	Variante:	ZC701
	Version:	3
0.2.1.	Handelsbezeichnungen:	Honda e
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls):	
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-20_ZC7_0038-JHM-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-20_ZC7_0023-JHM-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):	
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Honda Motor Co., Ltd. No.1-1,2 Chome, Minami-Aoyama, Minato-Ku, Tokyo, Japan
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken B-Säule Verklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Im Fahrzeugboden vorn rechts
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch p/a Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office Wijngaardveld 1 (Noord V) B-9300 Aalst (Belgium)
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	

JHMZC7820MX202449

0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	13.01.2022

stimmt überein in allen Belangen mit der Typbeschreibung der

Typgenehmigungsnummer: e6*2007/46*0425*01

mit dem in der am: 12.02.2021

und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für das Geschwindigkeits- messgerät und metrische Einheiten/Einheiten des englischen Maßsystems (Imperial System) für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Aalst — 12.04.2022

Ort — Datum

Unterschrift

Peter Neckebroeck
Manager of the homologation department
Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2
	und Räder:	4
3.	Angetriebene Achsen (Zahl, Lage, Verbindung):	1, Achse 2, -
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	2538 mm
4.1.	Achsabstände: 1-2:	2538 mm
5.	Länge:	3894 mm
6.	Breite:	1752 mm
7.	Höhe:	1503 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1588 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1589 kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	1855 kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1.	870 kg
	2.	1000 kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	- kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:	
18.1.	Deichselanhängers:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	- kg
18.4.	Ungebremsten Anhängers:	- kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	- kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	Honda
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	MCF51
22.	Arbeitsweise:	Elektrisch
23.	Reiner Elektrobetrieb:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	-
25.	Hubraum:	- cm3
26.	Kraftstoff:	-
26.1.	-	
27.	Höchstleistung	
27.1.	Höchste Nutzleistung: (Verbrennungsmotor)	- kW bei - min-1
27.3.	Höchste Nutzleistung:	100 kW (Elektromotor)
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung:	60 kW (Elektromotor)
28.	Getriebe (Typ):	Feste Übersetzung
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen)	
	1. Gang: 2,455 / 2. Gang: / 3. Gang:	
	4. Gang: / 5. Gang: / 6. Gang:	
	7. Gang: / 8. Gang:	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	3,889
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)	
	1. Gang: / 2. Gang: / 3. Gang:	
	4. Gang: / 5. Gang: / 6. Gang:	
	7. Gang: / 8. Gang:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	145 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1523 mm
		2. 1523 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls):	
	Achse 1.	185/60R16 85H 16 x 6J ET 50 C
	Achse 2.	205/55R16 88H 16 x 7J ET 45 C

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	-

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AB Schrägheckklimousine
40.	Farbe des Fahrzeugs:	gelb Y-79M
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 2/2/1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch:	- dB(A) bei der Motordrehzahl: - min-1
	Fahrgeräusch:	67,0 dB(A)
47.	Abgasnorm:	Euro -/AX
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse:	1659 kg
47.1.2.	Querschnittsfläche:	2,200000 m2
47.1.2.1.	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	- cm2
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0.	f0:	136,200000 N
47.1.3.1.	f1:	0,170000 N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	0,035540 N/(km/h)2
47.2.	Fahrzyklus	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{asc}):	0,000
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	Nein
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	EC 715/2007 EU 2018/1832
1.2.	Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte)	
	CO: - mg/km THC: - mg/km NMHC: - mg/km	
	NOx: - mg/km THC + NOx: - mg/km NH3: - ppm	
	Partikelmasse: - mg/km	
	Partikelzahl: -	
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	- m-1
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):	
	Vollständige RDE-Fahrt: NOx: - mg/km , Partikelzahl: -	
	Innerstädtische RDE-Fahrt: NOx: - mg/km , Partikelzahl: -	

Zulassungsbescheinigung
Teil II (Fahrzeugbrief) Nr. GN122960
ausgegeben am 18. Mai 2022

LANDESAMT FÜR BÜRGER- UND ORDNUNGSANGELEGENHEITEN 733 BERLIN

276-269



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Wartungsnachweis




Bild 15 : Sitz 1. Reihe mitte Sitzbezug, fleckig, reinigen



Bild 16 : Sitz 1. Reihe mitte Sitzbezug, fleckig, reinigen




Bild 17 : Tür vorne links, eingedellt, drücken




Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 23 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 24 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 27 : LM Felge vorne rechts zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 28 : LM Felge hinten rechts zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6302069
Hersteller	Honda
Model	e
Variante	DE - LimS5, 2020 - 2022 35.5 kWh
Listenpreis	16.782,77
VIN	JHMZC7820MX202449
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	A TP306E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6302069 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026105620	10.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.293,69

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0542 / 035135 / 2026 / B090136000481 vom 22.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	22.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 102 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.05.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	HONDA	Typ / Verkaufsbez.	Honda e
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JHMZC7820MX202449
HSN / TSN	7100 / AEW	Schlüssel-Nr.	10288547
Km-Stand abgelesen	49990	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	60
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Gelb, Creme / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 60 R 16 86 H	Yokohama / BluEarth-A AE-50	S /O	7 mm
	rechts	185 / 60 R 16 86 H	Yokohama / BluEarth-A AE-50	S /O	6 mm
2	links	185 / 60 R 16 86 H	Yokohama / BluEarth-A AE-50	S /O	6 mm
	rechts	185 / 60 R 16 86 H	Yokohama / BluEarth-A AE-50	S /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung


Serie: 1 x USB-Ladeanschluss vorn / 2 x USB-Ladeanschluss hinten, ABS mit EBD, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorne und hinten, Airbag, Seitenairbags vorn, Aktiver Spurhalteassistent LKAS (Lane Keep Assist System), Akustisches Fahrzeug-Warnsystem AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), Alarmanlage, Außenspiegel-Kamerasystem, Berganfahrhilfe, Bremsassistent, Bremsleuchte, dritte, Coming-/Leaving-Home Begleitlichtfunktion, DWS (Druckverlust-Warn-System), Einparkhilfe, vorne und hinten, Fensterheber vorne und hinten elektrisch bedienbar, Fernlichtassistent (High Beam Support System), Geschwindigkeitsregelanlage i-ACC (Intelligent Adaptive Cruise Control), Getriebe: 1-Gang-Getriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Honda TRK, ISOFIX- und Top-Tether-Kindersitzverankerungen, Klimatisierungsautomatik, Kollisionswarnsystem mit aktivem Bremseingriff, Komfortschließung Fenster vorn und hinten, Kopfstützen vorne, Kopfstützen, hinten (2), Lackierung: Uni, Ladekabelfach unter dem Kofferraumboden, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lichtsensor (automatische Fahrlichtschaltung), Mode-2-Ladekabel, Multiinformationsdisplay, Navigation: Honda CONNECT mit GARMIN Navigation, Nebelscheinwerfer in LED-Technik, Notrufsystem e-Call (Emergency Call), One-Pedal-Driving-Modus, Panorama-Glasdach, Parkbremse elektronisch, Polster: Stoff, Privacy Glass, Radiozubehör: 6 Lautsprecher vorn und hinten mit Hochtöner (180W), Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 16", Rückfahrkamera, Rückleuchten in LED-Technik, Scheinwerfer in LED-Technik, Servolenkung elektrisch (EPS), Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sitze: Sitzlehnentaschen (Fahrer-/Beifahrersitz), Smart Entry & Start (Schlüsselloses Zugangssystem), Spurhalteassistent RDM (Road Departure Mitigation), Steckdose 12-Volt, Tagfahrlicht in LED-Technik, Telefonzubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung, VSA (Vehicle Stability Assist), Verkehrszeichenerkennung TSR (Traffic Sign Recognition), Verzurrösen im Gepäckraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung fernbedienbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 27.04.2026 bei Kilometerstand 44.355
bis Wartung verbleiben:	180 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenraum, Geruch, Ozonbehandlung erforderlich, reinigen
2. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 17, 18)
3. Sitz 1. Reihe mitte Sitzbezug, fleckig, reinigen (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

LM Felge vorne rechts zerkratzt,
Gebrauchsspur,
LM Felge hinten rechts zerkratzt,
Gebrauchsspur, (Bild 28)
Unterbodenverkleidung links zerkratzt,
Gebrauchspur
Tür hinten links Einstieg, eingedellt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 23, 24)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 21, 22)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 19, 20)
Tür hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur