Mercedes

VIN: W1K1186031N167916



Description

N° d'immatriculation 1YMD969	**Date de 1ère immatriculation** 06/10/2020	**Odomètre** 118248 km
Couleur KOSMOSBLACK - MET.	**Année modèle** 2019	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1461	**Type de boîte** Manuelle	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 85 KW

Equipements véhicule

Caméra de recul	Allumage automatique des feux	Allumage automatique des essuie-glaces
Climatisation automatique	Jantes alliage	Hayon hydraulique
Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement	Système de navigation
Sellerie chauffante	Toit ouvrant	Système d'aide au stationnement

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	**Date de l'inspection**	**Date de validation de l'inspection**
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	21/10/2026	22/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





002	Hayon / Porte de coffre / - [1]	Défectueux	Garantie





003	Porte / Avant Gauche [2]	Eclat	Peinture







004	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable

005	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable


006	Aile / Arrière Droit	Eclat	Peinture


007	Hayon / Porte de coffre / -	Enfoncement	Smart repair






Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


008	Entrée de porte / Avant Droit [3]	Enfoncement	Réparation




009	Panneau de porte / Inférieur Avant Droit [4]	Eclat	Smart repair




010	Capot / -	Eclat	Acceptable


011	Dossier de siège / Avant Gauche	Déchiré	Echange Référence pièce : A1779107701 9D88




[1] La Caméra ne rentre plus

[2] Avec enfoncement

[3] Avec enfoncement

[4] Avec enfoncement

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux


Avant Gauche	EUROREPAR	205/55/17 Été	6 mm
Avant Droit	EUROREPAR	205/55/17 Été	6 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	205/55/17 Été	7 mm
Arrière Droit	HANKOOK	205/55/17 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit



Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Avant droit




Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre



Autre



Autre



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Données personnelles / - / Non Conforme



Hayon / Porte de coffre / - / Défectueux



Hayon / Porte de coffre / - / Défectueux



Porte / Avant Gauche / Eclat




Porte / Avant Gauche / Eclat



Porte / Avant Gauche / Eclat



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Eclat




Aile / Arrière Droit / Eclat



Aile / Arrière Droit / Eclat



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement




Hayon / Porte de coffre / - / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Avant Droit / Enfoncement




Panneau de porte / Inférieur Avant Droit / Eclat



Panneau de porte / Inférieur Avant Droit / Eclat



Capot / - / Eclat



Capot / - / Eclat



Capot / - / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Dossier de siège / Avant Gauche / Déchiré



Dossier de siège / Avant Gauche / Déchiré

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.