
Inspection Report

Vehicle info

Make	AUDI	Gearbox	Automatic
Model	A6 Avant 55 TFSI e PHEV quattro S-tronic (4A)	Fuel type	Hybrid Petrol
Mileage	149,221	kW	195
VIN	WAUZZZF21PN086570	cc	1,984
First registration date	9/29/2023	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance book missing
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	-1,400
Next maintenance date	9/1/2026
Next MOT test is due on, date:	9/1/2026

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Wing RL	Scratch(es)	Paint (partial)

Interior




Part	Damage type	Repair mode
3 | Centre console	Scratch(es)	Smart repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | MOT certificate	Missing	Replace
2 | Service	Maintenance	Execute
4 | Seat cover FL	Worn	No repair
6 | Wing RL	Paint measurement	No repair
7 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
8 | Bumper R	Repaired	No repair
9 | Other exterior parts	Stone chip(s)	No repair

Damages

Exterior

5 | Wing RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint (partial)
Cause	Use/wear

Comments: Unterteil

Interior




3 | Centre console

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages



1 | MOT certificate

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Comments: Fällig



2 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	Execute
Cause	Use/wear



4 | Seat cover FL

Damage type	Worn
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



6 | Wing RL


Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





7 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear








8 | Bumper R


Damage type	Repaired
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Lackmangel: Wellig









9 | Other exterior parts

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: mehrere Bauteile

Checks and data fields

Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0








Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	3
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Dark Grey	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires

Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	255/40 R 20 104 Y	Goodyear	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	255/40 R 20 104 Y	Goodyear	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/40 R 20 104 Y	Goodyear	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/40 R 20 104 Y	Goodyear	6.0 mm

Commercial photos

































12
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
22
23
24
25
27
28




















AUDI AG
WAUZZZF21PN086570
DRYA
03 8107

EQUIPMENT BY MANUFACTURER

4-Wege-Lendenwirbelstütze	8 Lautsprecher (passiv)	Abbiegeassistent
Ablagepaket	ABS (Anti-Blockier-System)	Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
Adaptiver Fahrassistent	Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	AdBlue-Tank (12 Liter)
Airbag : Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem	Airbags : Fullsize-Airbags für Fahrer und Beifahrer	Akustikverglasung für die Seitenscheiben
Aluminium-Gussräder 18" im 5-Arm-Design	Aluminium-Gussräder 20" im 5-V-Speichen-Stern-Design in Titanoptik matt, glanzgedreht	Ambientebeleuchtung
Ambientebeleuchtung-Kontur	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung	Assistenzpaket Parken mit Remote-Parkassistent plus
Assistenzpaket Stadt	Assistenzpaket Tour	Audi connect Navigation & Infotainment
Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung	Audi connect Schlüssel	Audi drive select
Audi pre sense basic	Audi pre sense Fond-Paket	Audi pre sense front
Audi pre sense rear	Audi smartphone interface	Audi virtual cockpit
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel in Wagenfarbe
Ausstiegswarnung	Ausweichassistent	Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
Bedientasten in Glasoptik schwarz mit haptischem Feedback inkl. erweiterter Aluminiumoptik	Bedientasten schwarz matt	beheizbar und elektrisch anklappbar
Bordwerkzeug	Dachhimmel in Stoff	Dachhimmel, Stoff schwarz
Deaktivierungsschalter für Beifahrerairbag	Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Digitaler Radioempfang (DAB)
Effizienzassistent	Einparkhilfe plus	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay mit hochauflösendem 7-Zoll-Farbdisplay	Fahrwerk mit Dämpferregelung
Fondsitze 4+1 Sitzer	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	Funkschlüssel
Garantie : Herstellergarantie 2 Jahre	Gepäckraumentriegelung (ohne Safelock)	Gepäckraumklappe automatisch öffnend/manuelle Gepäckraumklappe
Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	HD Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
Head-up-Display	Hinterachse	Innenbeleuchtung
Innenspiegel automatisch abblendend	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Klima : Klimaautomatik 2-Zonen	Klima: Komfortklimaautomatik 4 -Zonen	Komfortpaket
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Kopfstützen vorn	Kraftstoffbehälter (63 Liter)
Kreuzungsassistent	Lackierung : Metallic-Lackierung	LED-Scheinwerfer
Lenkrad : Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen	Lenkrad : Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung	Lenkradeinstellung elektrisch
Mild-Hybrid	Mittelarmlehne vorn	MMI Navigation plus mit MMI touch response
Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug	Mythosschwarz Metallic	Nichtraucherpaket
Parkassistent	Polster : Leder Valcona/Leder Milano-Kombination	Polster : Stoff Rhythmus
Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)	Quattro mit ultra Technologie	Querverkehrassistent hinten
rahmenlos	Reifendruck-Kontrollanzeige	Reifendruckkontrollsystem
Reifenreparaturset	Remote Parkassistent plus	Schaltgetriebe: S tronic
Scheinwerferreinigungsanlage	Serienfahrwerk	Servolenkung
Servoschließung für die Türen	Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn	Sitzheizung vorn
Sitzheizung vorn und hinten	Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite	Sonnenblende mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer- und Beifahrerseite, ausziehbar
Sportsitze vorn	Spurverlassenswarnung	Start-Stop-System
Umgebungskameras	unbeleuchtet	Variable Kopfstützen für Vordersitze

Verbandmaterial	Vollllederpaket	Vordersitze manuell einstellbar
Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten	Warndreieck und Warnwesten	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN