208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d

FS073RC | **VIN VR3UPHNKKLT093952** | **54,923 km** | **MEC Sep-20** | **Petrol** | **Manual**

Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page



Identification

Marque	**Peugeot**
Modèle	**208 (P2) (2019)**
Version	**Puretech 100 S&S Active Business**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**FS073RC**
VIN	**VR3UPHNKKLT093952**
Réf. vendeur	**825569**
Propriétaire	**Dexia**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Sep-20**
Année de production	**2020**
Année modèle	**2020**
Kilométrage	**54,923 km**
Date relevé km	**Aug-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Mar-26 · 54,054 km · Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de refroidissement/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol**
Puissance	**74 KW**
Cylindrée	**1,199 cm3**
Boîte	**Manual**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**White**
Teinte constructeur	**B0NWP/B0MP0/EWP - PEINTURE BLANC BANQUISE/TYPE HABILLAGE EXT PLATE STANDARD**
Carrosserie	**Hatchback**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-91-FLEURY-TEA**
Adresse	**ZONE INDUSTRIELLE DES CIROLIERS, Rue CLEMENT ADER, FLEURY MEROGIS, 91700**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Jul-26**
En stock depuis	**Jul-26**
Date rapport d'expertise	**Aug-26**
Réf. demande d'expertise	**1620195**

Fiscalité & consommation

CO_2	**123 g_km**
Norme	**EU6d**
Conso. mixte	**0.24 l_100km**
Conso. urbaine	**0.19 l_100km**
Conso. extra-urbaine	**0.27 l_100km**
Puissance fiscale	**5**
TVA récupérable	**Oui**

Dimensions & poids

Longueur	**4,055 mm**
Largeur	**1,765 mm**
Hauteur	**1,430 mm**
Empattement	**2,540 mm**
Volume de chargement	**309 m3**
Poids à vide	**1,090 kg**
PTAC	**1,595 kg**

Dommages déclarés (10)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Driver carpet	Torn	Replacement	  
2	Rear-right wing	Dents	Repair with paint	  
3	Rear bumper	Fractured	Repair with paint	   +2
4	Front -left door	Bump	Repair with paint	 
5	Rear-left wing	Defective	Paint	 
6	Door trim rear right	Burn	Smart repair	 
7	Wheel trim rear right	Broken	Replacement	 
8	Seat Base - Passenger	Stain	Cleaning	
9	Seat Base - Driver	Stain	Cleaning	
10	Front bumper	Scratch	Not defined	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Bridgestone	Normal	4.5 mm
Avant droit	Bridgestone	Normal	4.8 mm
Arrière gauche	Bridgestone	Normal	4.2 mm
Arrière droit	Bridgestone	Normal	4.3 mm

Historique d'entretien (7)

Date	Kilométrage	Intervention
Mar-26	54,054 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Filtre d'habitacle / Liquide de refroidissement / Révision
Oct-25	50,488 km	Montage équilibrage / Pneu été
Mar-25	46,557 km	Charge climatiseur / Disques de freins AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Liquide de refroidissement / Main d'oeuvre Mécanique / Recyclage / Révision
Sep-24	42,183 km	Controle technique autorise
Feb-24	36,501 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Bougie d'allumage / Filtre d'habitacle / Filtre à air / Recyclage / Révision
Feb-23	23,313 km	Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Recyclage / Révision
Jan-22	13,052 km	Filtre d'habitacle / Recyclage / Révision

Options & équipements (9)

Équipement	Détail	Fourni en
Head-up display	AVEC VISION TETE HAUTE	Option
Cruise control	Cruise control	Option
Smart phone mirror link	None	Option
Manual air-conditionning	Climatisation	Option
Rear parking aid	Detecteur obstacle radar arriere	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence	Option
Led headlamp	Projecteur eco-led	Option
Multifunction display screen	Afficheur multifonctions avec ecran couleur (dgt7c)	Option

0ogT2BDZMjGC%2fBpYNA%3d&language=fr

Photos du véhicule












Imprimer

MACADAM









Peugeot 208-P2-2019: FS073RC

N° Chassis:	**VR3UPHNKKLT093952**	Version:	**PEUGEOT 208 / 2019 / 5P / Berline Puretech 100 S&S Active Business**
1ière MEC:	**14/09/2020**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**54923**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**Berline**	Couleur carrosserie	**Blanc**
Boîte:	**MAN 5 VIT**	Nature de peinture	**Opaque**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Essence**	Type de jantes (montées)	**Tôle**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Tôle**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**1**	Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Type de climatisation	**Clim. manuelle**		

Pneu

Pneus d'été:	**195/55/16/87 H**			
	AVG	**Bridgestone: 55%**	AVD	**Bridgestone: 50%**
	ARG	**Bridgestone: 60%**	ARD	**Bridgestone: 60%**

Profondeur de pneu AVG	**4.5**
Profondeur de pneu AVD	**4.8**
Profondeur de pneu ARG	**4.2**
Profondeur de pneu ARD	**4.3**
Taille de pneu AVG	**195/55 R 16 87 H**
Taille de pneu AVD	**195/55 R 16 87 H**
Taille de pneu ARG	**195/55 R 16 87 H**
Taille de pneu ARD	**195/55 R 16 87 H**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**255**
Marque de pneu AVD	**255**
Marque de pneu ARG	**255**
Marque de pneu ARD	**255**

Matériel de secours

Galette	**Oui**	Cric	**Oui**
		Runflat	**Non**

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Tapis de sol AV, Déchirure, E - Remplacer





Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Garniture porte ARD, Brûlé, Smart repair




Enjoliveur de roue ARD, Cassé, E - Remplacer




Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Aile ARG, Mauvaise réparation, Peindre




Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable




Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)





Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)





